

Escuela
de
Educación
Especial
Nº 10

mayo 28

2018

Informe
Edilicio

Catriel, 28 de mayo 2018

Departamento de Salud en la Escuela UnTER
Zona AVO
Informe edilicio

Edificio: Escuela de Educación Especial N° 10

Total de estudiantes: estudiantes aprox. 90 alumnos y 110 en inclusión

Total de docentes: 40 Docentes

En el día de la fecha, se hacen presentes en dicho establecimiento la compañera Claudia Gorris, secretaria general de la seccional Catriel y el compañero Décima Pedro, delegado de salud en la escuela zona AVO, en el lugar se encontraban la directora del establecimiento Marcela Medina, la vice directora Bibiana Fernández y el grupo docente del establecimiento en un espacio curricular. Los directivos manifestaron el motivo por el cual fueron suspendidas las clases: mal funcionamiento de la caldera y por ende no hay calefacción. Gente especializada revisaron la caldera y dijeron que era un problema eléctrico, cuando intervino Edersa manifestó que el inconveniente se encontraba dentro de la escuela.

El equipo directivo realizaron los reclamos correspondientes al Consejo Escolar de Educación y convenios escolares pero a la escuela sigue sin calefacción .,

A demás, En la recorrida por el establecimiento, se observó que:

- **los baños para los estudiantes con discapacidad** tienen ciertos inconvenientes con pérdidas de agua y en algunos casos, uno en particular, usado como depósito para almacenar productos de limpieza.
- Un baño de los nenes se encuentra clausurado.
- Los baños de los varones como el de las nenas se comunican con una pared y en esta se puede observar falta de revoque con orificios de instalación vieja.
- Un sector del baño de las nenas lo utilizan como lavadero de toallones y ropa que se utilizan como muda para los chicos.
- También se observó el deterioro de las paredes que rodean el perímetro de la escuela, en mal estado y en algunos sectores con la caída total de la pared.
- En una de las aulas las maderas de los techos se observan sueltas.
- Un sector que es utilizado como depósito de limpieza se observan cañerías descubiertas con pared con humedad y mampostería caída.

Caldera Central













