



Unión de Trabajadoras/es de la Educación de Río Negro

Informe Edificio Actualizado al 27-07-2016

Departamento de Salud En La Escuela – Cuerpo de Delegados/As - UnTER

Respecto al mantenimiento de escuelas y obras menores que debieron realizarse durante el receso invernal “de cara al reinicio de clases el lunes 25/07” los compañeros delegados de salud en la escuela han recorrido las distintas zonas y corroborado “que no está todo listo para retomar la actividad en las escuelas rionegrinas”. En tal sentido elaboraron informes donde describen las problemáticas que aún permanecen y que dificultaron el normal inicio de clases.

Zona Alto Valle Oeste

Cipolletti:

Jardín N°120: (Creación)

No se realizaron las refacciones comprometidas para el receso invernal. Ayer se sumó otro factor de riesgo con desprendimiento de parte del cielo raso, esto ocasionó la suspensión de actividades hasta el lunes.

El ministerio propone que se reacondicione el edificio (ex centro comercial) pero tal lo corroborado por el técnico en seguridad e higiene (además Maestro mayor de obras) Raul Ocare , las condiciones estructurales no serian las apropiadas (se adjuntara informe). En informe de visita de ART del 10/03/15, se especifican las malas condiciones del edificio y se detallan las recomendaciones necesarias, a la fecha sin ejecutar.

Ante el planteo Ministerial, desde el Dpto. de Salud de Unter se solicito a la coordinadora Lorena Montovio un informe estructural con medición de cargas, avalado por personal competente.

Acorde al planeo de los padres se solicita un jardín nuevo que reúna todas las condiciones necesarias para el espacio requerido por el nivel inicial.

CEM N°15 como consecuencia de obra del CET 22 se bloqueo la salida de emergencia, dejando a la institución sin la misma. Los padres se movilizan para reclamar por las medidas de seguridad.

Nivel Inicial: a la fecha sigue sin cubrirse todas las vacantes de 4 años. Si bien se reacondiciono parte del inmueble del Sindicato de la Fruta hoy se informa que iniciarían 11 niños/as y se pretende ubicar 22 más en el cuestionado jardín 120.

Escuela Primaria 53: sigue con clases suspendidas por refacciones que no fueron finalizadas.

Escuela Primaria 285: Jardín N°99 - Núcleo Puento 83: Obra paralizada , los obreros de la construcción paralizaron la obra y se manifiestan en ruta en reclamo del pago adeudado. La obra de remodelación (parte vieja) debía entregarse en julio , fecha postergada hasta octubre. La ampliación tiene fecha de entrega enero 2017. Según manifestaron los obreros mayormente el retraso en obra se realizo por falta de material y de pago.

Fernández Oro

CEM N°14: Debido al deterioro edilicio se vienen atendiendo las urgencias, motivo por el cual se cambio parte de la instalación eléctrica. En el día de ayer se produjo un cortocircuito que quemo un TV y equipo de música, debiendo dar intervención a bomberos evacuar y suspender las actividades escolares.

Esto es otra muestra de los arreglos parches que exponen a riesgos a la comunidad educativa.

Hoy en reunión con la coordinadora local Di Tulio y la directora, se remarcó no solo la necesidad de que las escuelas estén en condiciones de seguridad" sino también la necesidad del trabajo preventivo, como el que viene realizando el departamento de Salud de UnTER, para subsanar cualquier eventualidad.

Escuela Rural N°40 de Jornada Extendida: Hace 6años se implemento la modalidad sin espacios apropiados por lo tanto funciona a medias, siempre con la promesa de la construcción del edificio completo. El 6 de julio por resol. 2599 se crean los talleres de 20hs. Sin espacio para desarrollarse ¿dónde y cómo van a funcionar? **Urgente ampliación de la escuela, los niños/as de esta comunidad educativa necesitan de esta modalidad pero en condiciones dignas.**

Escuela N° 137 Rural de Jornada Extendida: se amplió la matrícula, se desdoblaron grados y crearon talleres pero la obra de ampliación aprobada, con cartel publicitario instalado **nunca se realizó.**

Escuela N° 314 Jornada Extendida- pérdida de espacios y aulas por préstamo al jardín N°111 (este año se inauguró el edificio propio con tres salas, por lo tanto 2 salas quedaron en la escuela) . Este “préstamo” quita espacios propios y necesario para el desarrollo académico de las distintas áreas como biblioteca , que debió cederse para (divida en dos) para talleres .Factores físicos y psíquicos que inciden en las condiciones de enseñanza y aprendizaje de alumnos y docentes.

Catriel

Jardín N°121 Creación: Sin novedades sobre la construcción de jardín propio.

Edificio actual sin espacios adecuados NI PATIO CERRADO. Edificio precario improvisado con gamela de madera con espacios reducidos y riesgosos. Pasillos estrechos, estructura general de madera, falta de puertas y salidas de emergencia, instalaciones eléctricas y de gas precarias. En cuanto a los elementos de seguridad faltan extintores, barrales anti pánicos, cartelera indicatoria, espacios de circulación apropiados, puertas y pasillos con las medidas mínimas que permitan una vía de escape segura. Los ambientes que hoy están ocupados, son estrechos y denotan la falta de espacios como así también de ventilación adecuada. Los sanitarios son pabellones con baterías de baños (actualmente sirven de depósito), es constante la emanación de olores cloacales. Todas estas características son factores de riesgo que potencian la probabilidad de accidentes, poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa.

Escuela Primaria N° 195 Y Escuela Primaria 204 condiciones edilicias precarias e inseguras. Se aprobó la remodelación, desde el informe presentado **por coordinador zonal en espera de inicio de obra.**

Cinco Saltos:

CET N°5: ante la movilización de los padres, quienes presentaron un informe técnico exhaustivo, se solicita se reacondicione y se construyan las aulas necesarias. Si bien se realizaron arreglos el taller sigue estando expuesto: obra de luz sin terminar, se pide inspección de de la secretaria de trabajo.

CEM 137 Sgto. Vidal, falta terminar el edificio escolar :4 aulas y SUM,. Las clases de educación física están suspendidas por no contar con lugar propio (comparten el polideportivo sin calefacción).ante la falta de espacio las aulas de 1° año cuentan con mas

de 30 estudiantes con niños integrados. Faltan espacios para implementar la transformación principalmente los talleres.

Informe de la Secretaria Gral de UnTER Cinco Saltos:

Después de realizar varias visitas a la institución CEM 137 de Sargento Vidal la situación no ha variado y cada vez surgen más problemáticas.

Desde 2005 se creó el CEM 137, 2009 se entregó un edificio nuevo **hoy cuenta con casi el triple de su población estudiantil y con las mismas condiciones edilicias.**

Es importante destacar que es la única escuela de transformación en nuestra seccional y nunca se dieron los espacios ni presupuesto para llevar adelante esa propuesta curricular. Desde hace 6 años venimos reclamando junto con los compañeros y padres las necesidades edilicias y condiciones laborales. Sin respuesta a esto la institución sigue poniendo día a día los pocos recursos en la integración e inclusión de los alumnos. Hoy se encuentran en una situación crítica. En el día de la fecha la ministra Prof Mónica Silva visitó dicha institución y vio cual es su realidad.

Esta institución comparte el edificio con el CENS 25 y en consecuencia sus problemáticas.

Lorena Mora

Secretaria General UnTER Cinco Saltos

ESCUELA 369 invasión de roedores. Ante esta situación no se toman las medidas necesarias, pretenden colocar en horario escolar (mañana)

Claudia Asencio

Del. Salud Zona AVO

Zona Andina

Compromiso de arreglo Receso Invernal 2016

San Carlos de Bariloche

Institución	Se solicitó por Nota	Se realizó/ No se realizó
Jardín N° 86	1-Limpieza calefactores 2-arreglo salida de emergencia que no abre 3-Cambio de tres marcos de ventanas	1- No se realizó 2- No se realizó 3- No se realizó 4- No se realizó

	4- Sellar ventana deposito que da al baño varones escuela primaria	
CEM N° 99	1-Limpieza de calefactores 2-Limpieza de tanques	1- No se realizo 2- No se realizo
Escuela N° 324 Los Coihues	1-Limpieza de calefactores 2-Continuacion de obra	1- No se realizo 2- No se realizo
Jardín N° 56	1-Limpieza de calefactores	1- No se realizo
Escuela N° 311	1-Limpieza de calefactores	1- No se realizo
Jardín N° 32	1-Limeza de tanque 2-Limpieza de calefactores	1- No se realizo 2- No se realizo
CEM 20	1-Limpieza de calefactores	1- No se realizo
Escuela N° 325	1-Reparar dos calefactores 2-Limpiar calefactores	1- No se realizo 2- No se realizo
Jardín N° 52	1-Limpiar calefactores 2-Solucionar problemas de luz (pedido desde mayo)	1- No se realizo 2- No se realizo
Jardín N° 3	1-Limpieza calefactores 2-Inundaciones en el patio por falta de desagües pluviales	1- No se realizo 2- No se realizo
Escuela N° 329	1-Limpieza de calefactores 2-Arreglo de los baños	1- No se realizo 2- No se realizo
Escuela Especial N° 19	Urgente cambiar 1--4 calefactores rotos en aulas 2--falta de recarga y soportes en tres matafuegos 3--1 vidrio del SUM 4-Arreglo de pérdida de agua en pared del office docente que sale para la	1- No se realizo 2- No se realizo 3- No se realizo 4- No se realizo 5- No se realizo 6- No se realizo

	<p>calle.</p> <p>5-faltante de agua caliente en office</p> <p>6-faltante de agua en inodoro del baño docente (problemas de mochila)</p>	
Escuela 374 Las Victorias	<p>Luz</p> <p>1-cambiar bastantes tubos</p> <p>2-- 2 reflectores del SUM</p> <p>3-reflector del estacionamiento (muy oscuro en las mañanas)</p> <p>4-Reflectores ya no se apagan, quedan 24 hs encendidos</p> <p>5-Hay que cambiar llaves de encendido de luz.</p> <p>Puertas /Seguridad</p> <p>1-Preocupante el estado de las puertas antipánico flojas y muy vulnerables. Estas puertas son de acceso al Establecimiento (hall principal, SUM, hall medio, parte de atrás) por lo que tienen mucho uso. Se viene informando al CPE hace tiempo, en estos momentos no es buena la seguridad.</p> <p>2-La Escuela no cuenta</p>	<p>Luz</p> <p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p> <p>3- No se realizo</p> <p>4- No se realizo</p> <p>5- No se realizo</p> <p>Puertas /Seguridad</p> <p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p>

	<p>con monitoreo de la alarma se viene solicitando hace tiempo.</p> <p>Gas</p> <p>1-Los caños de salida de los termotanques están rotos, por lo que los gases que deben salir para afuera no lo hacen correctamente</p> <p>2- Calefactores no funcionan: uno en la sala de maestros, el de la Vicedirección, y dos de aulas.</p> <p>3-La cocina tiene pérdida de gas</p>	<p>Gas</p> <p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p> <p>3- No se realizo</p>
<p>Jardín N° 61</p>	<p>1-Techo de la dirección filtra agua, los paneles del cielo raso de la dirección se mojan</p> <p>2-Cielo raso del pasillo esta sin completar (le falta una madera) y cuelgan cables de electricidad (instalar el tubo que allí estaba)</p> <p>los tubos del sum carecen de rejillas protectoras</p> <p>3-La cocina vidrio del horno roto y no cierra la tapa</p> <p>4-Falta una reja en el portón y sería necesario que el portón abra hacia</p>	<p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p> <p>3- No se realizo</p> <p>4- No se realizo</p>

	afuera.	
CEM 97	1-Se realizó antes del receso invernal el diagnóstico general de los calefactores ya que oportunamente se había informado acerca de la rotura de varios artefactos. Pero aún no se ha solucionado el problema ya que el gasista no volvió al colegio con los repuestos que se necesitaban.	1- No se realizo
Escuela N° 187	<p>Luz</p> <p>1-Cambiar 5 enchufes que provocan cortes en el establecimiento, algunos de los cuales no funcionan.</p> <p>2- Hay 5 equipos de fluorescentes con protección comprados con dinero de Nación que nunca fueron colocados.</p> <p>Agua</p> <p>1-Dificultades en los baños. Se han arreglado en varias oportunidades pero el sello que se les pone a los inodoros es de mala calidad, se sale y por allí filtran agua.</p> <p>2-Una mochila sigue sin funcionar.</p> <p>Están a la espera de la resolución de fechas de</p>	<p>Luz</p> <p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p> <p>Agua</p> <p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p>

	<p>arreglo del sector gimnasio por parte de Obras Públicas. La empresa manifiesta que aún no se ha pagado el adelanto.</p> <p>Esta es una situación edilicia de mucha peligrosidad dado que los tanques de agua que son 10 cargan mil litro cada uno y están sostenidos por una viga rota.</p>	
CEM 37	1-Limpieza de calefactores	1- No se realizo
Escuela N° 266	<p>Luz</p> <p>1-Llaves térmicas de sala de informática, plástica y laboratorio saltan por una carga moderada de electricidad, cambiar la caja para que eso no suceda.</p> <p>2-Enchufes de aulas y salones funcionan en forma deficiente o están en corto.</p> <p>Agua</p> <p>1-En días de intensa lluvia se inunda el salón de actos, cocina, hall de entrada y aula altillo, a través de ventanas, techos, etc. por filtración.</p> <p>2-En el depósito del subsuelo se colocan chapas para tapar la vertiente que desagota a</p>	<p>Luz</p> <p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p>

	<p>través de una bomba. Este brote de agua es permanente desconociendo su origen. No se puede acceder al mismo</p> <p>Gas</p> <p>1-Sistema de calefacción funcionamiento deficiente</p>	<p>Agua</p> <p>1- No se realizo 2- No se realizo</p> <p>Gas</p> <p>1- No se realizo</p>
Escuela N° 298	1- La instalación eléctrica, cambio de tomas y llaves, cambio de tubos en las aulas por los que corresponden acordes a las normas de seguridad	1- No se realizo

El Bolsón

Institución	Se solicitó por Nota	Se realizó/ No se realizo
Escuela N° 103	<p>1-Reparar calefactores</p> <p>2-Dar solución a la falta de Servicios Generales</p>	<p>1- No se realizo 2- No se gestiono</p>
Escuela N° 318	<p>1-Arreglo de la puerta de entrada,</p> <p>2-Cambios de tubos fluorescentes</p> <p>3-Arreglo de la caldera (URGENTE)</p> <p>4-Arreglo de luces de emergencia sector este.5-</p>	<p>1- No se realizo 2- No se realizo 3- No se realizo 4- No se realizo 5- No se realizo 6- No se realizo</p>

	<p>Arreglo de calefactores (URGENTE)</p> <p>.6-Reparacion de llaves de luces y teclas.</p>	
Escuela N° 268	<p>1-Colocacion de luminarias</p> <p>2-Reparacion de luminarias</p> <p>3-Limpieza canaletas de desagüe</p> <p>4-Baños:</p> <p>*Perdida de agua</p> <p>*Reemplazo de fuelles sanitarios</p> <p>*Reparación de depósitos de agua</p> <p>5-Mantenimiento y reparación de calefactores</p> <p>6-Reparacion de lavado baño del personal</p> <p>7-Reparacion cerco perimetral</p>	<p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p> <p>3- No se realizo</p> <p>4- No se realizo</p> <p>5- No se realizo</p> <p>6- No se realizo</p>
Jardín Maternal N° 16	<p>1-Cambiar un vidrio que está trisado</p> <p>2- Faltan protectores de hierro para los calefactores</p>	<p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p> <p>3- No se realizo</p> <p>4- No se realizo</p>

	<p>3-Falta desratizar que se realizaría durante las vacaciones.</p> <p>4-El año pasado se pidio realizar juegos para el patio exterior</p>	
Escuela N° 29	<p>1-.Se solicitó el acondicionamiento de los baños viejos para ser usado por el espacio de C.A.I</p> <p>2-Hay calefactores sin funcionar en uno de los baños</p>	<p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p>
CEM 110 (Ñorquinco)	<p>1-Se solicitó reparación de las puertas de acceso al CEM y sobre todo de la salida de emergencia lateral, que se abre sola desde afuera con el consiguiente riesgo de robo. Las mismas no fueron reparadas a la fecha</p> <p>2-Cambiar los tubos fluorescentes</p> <p>3-Mantenimiento de calefactores</p> <p>4-Cerraduras de puertas interiores.</p>	<p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p> <p>3- No se realizo</p> <p>4- No se realizo</p>
Escuela N° 214	1-Arreglo calefactor	<p>1- No se realizo</p> <p>2- No se realizo</p>

	2-Arreglo de puertas	3- No se realizo
	3-Limpieza calefactores	

Andrea Roncati

Delegada de Salud **Zona Andina**

Informe Zona AVE

Según el relevamiento realizado en la localidad de **General Roca** se detectó lo siguiente:

La nueva empresa a cargo del mantenimiento en el período de vacaciones no realizó los trabajos correspondientes ni cubrió las necesidades edilicias de muchas escuelas.

Sólo se dedicaron al arreglo de escuelas muy complicadas, que figuraban en un relevamiento del Ministerio, Escuelas N°155, 223, 38, 32 y Jardín N° 23, de las cuales a la fecha no pudieron concluir con las obras. También estaba incluido en ese pliego, la reparación completa del SUM de la Escuela N°86, que al ser una obra mayor se dejó pendiente para el receso de verano.

Otra cuestión para destacar es la falta de revisión- limpieza y reposición de calefactores en tiempo y forma, lo que determinó que en muchas escuelas los calefactores se apaguen, presenten pérdidas de gas, repuestos que no se cambiaron, etc. Lo mismo sucede con equipos de calefacción central en los SUM y de otros sectores de las escuelas.

Por lo tanto la empresa de mantenimiento, está resolviendo las emergencias a través de los reclamos de padres y el acompañamiento del sindicato ante la Sra. Coordinadora, son r ejemplo de estas situaciones: Escuela N° 357,168, 350, 86, CEM N°107, 116, CET N°17 y otras.

En el CEM N° 106 se suspendieron las clases por arreglos de calefactores y llave del equipo de calefacción del SUM con pérdida de gas.

Otro reclamo que preocupa a muchas comunidades educativas es la irregularidad en cuanto al **servicio del transporte Los Hermanos**. Existen problemas de horarios, móviles en mal estado, recambio reiterado de choferes, falta de documentación tanto del vehículo como de los choferes, incumplimiento de normas de seguridad en móviles, etc.

Escuelas con estas problemáticas son Escuela N° 86, 107,35, 155,364; CEM N° 106, CET N°17 y otras.

Otra problemática reincidente en muchos establecimientos es la falta de designación de PSA (Personal de Servicio de Apoyo), en planta permanente, ya que las hs complementarias cuestan cubrirse debido al retraso del pago y el valor de la jornada. Según reclamos realizados conjuntamente con ATE hay una demanda de más de 30 nombramientos en esta ciudad, en esta situación se encuentra: Escuela N° 38, 364, 107, Jardín N° 103 y otras.

Escuela Especial N°1 Gral. Roca: Hubo una denuncia a Camuzzi por problemas de gas, intervinieron y clausuraron el medidor donde toda la parte nueva del edificio presenta irregularidades de conexión, los planos de las instalaciones no fueron presentadas a Camuzzi y el equipo de calefacción no cumple con las normas de seguridad.

Por todo esto se suspendieron las clases y se está esperando que intervenga la coordinación a través de la empresa de mantenimiento.

Transporte Escuela Especial N°1: Por falta de pago será suspendido a partir de hoy si no se regulariza la deuda desde el ministerio.

Magda Gigante

Deleg. de Salud A.V.E.

Informe de la Secret. Gral de Seccional Almafuerde:

CEM 140.Edificio.Falta realizar:

- Arreglar carga de techos de ingreso.
- Iluminación interior: Faltan tubos fluorescentes en aulas, pasillo y sala de profesores/as.
- Iluminación exterior: Faltan portalámparas y lámparas de exterior varias para la iluminación del playón del colegio.
- Teclas de luz en aulas.
- Equipamiento para laboratorio (ej. microscopio, Kit de física). Instalación eléctrica para correcto funcionamiento del laboratorio.
- Baño profesores/as.
- Cocina.
- Recambio de un calefactor y arreglo de otro.
- Falta 1 (uno) matafuego.

Refrigerio: Se dejo de enviar frutas y barras de cereales.

Zona Atlántica y Valle Inferior

Viedma: Al comenzar las actividades luego del receso invernal hubo problemas con el agua en algunas instituciones.

El Jardín N°8 comenzó sus actividades en el edificio remodelado (no nuevo).

Gral. Conesa:

CEM 53: sin personal de servicios generales. Ya se habló con la delegada regional Alejandra Colalunga y no hay respuestas al momento. Adjuntamos nota

Jardín N°28: comenzó sus actividades en edificio nuevo.

Sierra Grande:

SUM: siguen sin construir. Prometidos hace tiempo.

CEM N°39 y 85: hubo problemas de calefacción y eléctricos. Siguen los vidrios rotos.

CEM N°12: Suspenden ayer 28/7 actividades por incendio en instalaciones eléctricas del edificio a causa de la falta de mantenimiento y obra de tendido eléctrico en dicha institución que data de años atrás y que nunca se resuelve.

Polideportivo: sin mantenimiento, vidrios rotos.

Instituto de Formación Docente: sigue siendo una promesa, funciona en diferentes instituciones educativas.

Escuela N°81: con problemas de calefacción.

Escuelas Rurales: compañeros complicados por el acceso a los caminos.

Valcheta:

Todas las escuelas comenzaron con normalidad.

Chipauquil: comenzó sus actividades el día 28/7 por falta de electricidad.

Informe agregado de Viedma. Secretaria General Cra. María Clara Busso:

Jardín Maternal Autemo Ahutue: estuvo en obra durante 3 años consecutivos. Se invirtieron más de \$ 700.000 a valores año 2014, se inauguró a comienzos del año pasado como “nueva obra”.

En la actualidad tiene: baños clausurados, puertas y ventanas que no cierran, problemas eléctricos por sobrecarga de los circuitos, hay goteras en distintos sectores, serios problemas en techo, patios interno y externo sin condiciones mínimas de seguridad e higiene para niños de esa franja etaria. Sin alarma, que fue prometida por los reiterados robos, zócalos de madera que ya no existen por su precariedad, cuando llueve las paredes absorben la humedad por no contar con aislación externa y chorean agua, etc.

Instituciones que funcionan en Penal N°1 de Viedma: Continúan sin solucionarse los problemas eléctricos existentes, continúan en aulas containers y con baños químicos que no se higienizan nunca al igual que las aulas. Los docentes que allí trabajan exigen que a la brevedad se solucionen dichas problemáticas en forma urgente, caso contrario están evaluando realizar medidas de fuerza.

Zona Valle Medio

Pomona:

Construcción CEM 139 : Se necesitan precisiones sobre fechas.

Río Colorado:

Escuela N° 14. Buena Parada: No hay novedades sobre la construcción del aula solicitada.

Escuela N° 112 : No tienen servicio de Transporte Escolar.

Octavio Carrari – Deleg. de Salud.- Valle Medio

Región Sur

En cuanto a la región Sur se realizará el relevamiento ni bien se dé inicio a las actividades que se encuentran suspendidas por problemas meteorológicos.

Paola Loncón

Deleg. –Salud - Región Sur

