

2022

Informe edilicio



SALUD EN LA ESCUELA

UnTER

Departamento de Salud en la Escuela

21-2-2022

Gral. Roca - Fiske Menuco, 21 febrero 2022.

Inicio ciclo lectivo 2022 – Estado de situación actual: Relevamiento

Condiciones edilicias

El presente informe se realiza a los fines de presentar el estado de situación actual de las escuelas de la provincia de Río Negro. Complementa el informe provincial presentado y tratado oportunamente en la reunión bilateral de infraestructura escolar del 26 de octubre de 2021. Se suma a las demandas generales que se han documentado tanto desde las instituciones educativas como desde UnTER.

Según el relevamiento realizado desde el Departamento de Salud en la Escuela, en cuanto a la demanda de edificios escolares y problemáticas edilicias complejas, continúan sin resolverse; la zona más comprometida es el Alto Valle. Si bien desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se ha anunciado públicamente una alta inversión en obras escolares para el presente ciclo lectivo, las intervenciones aún no se han ejecutado o bien, no han solucionado las demandas históricas detectadas. Problemática que, ante la falta de intervención oportuna y eficaz manifiesta un mayor deterioro en los edificios escolares. Cabe mencionar que las demandas fueron tratadas tanto a nivel provincial como local, quedando asentados en las actas respectivas, compromisos asumidos desde el ámbito ministerial. (acta reunión bilateral de infraestructura 26/10/21; actas entre delegadxs de salud - coordinación Consejo Escolar local, diciembre 2021).

En síntesis, si bien la mayoría de las instituciones educativas iniciaron o iniciarán el ciclo, muchas requieren de mantenimiento estructural que solucione los problemas de fondo; mientras que en otras se necesitan espacios pedagógicos adecuados (principalmente aulas) para cubrir las demandas educativas.

Descripción situacional

Conforme al análisis realizado desde el Departamento de Salud en la Escuela, si bien desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se dio intervención parcial a demandas presentadas; desde el sindicato y las instituciones educativas ratificamos que aún persisten los problemas edilicios presentados oportunamente: problemáticas edilicias recurrentes, mantenimiento escolar oportuno y eficaz, obras mayores, finalización de obras, entre otras; siendo las zonas más comprometidas el AVO, AVE y el Bolsón.

En general, actualmente se está ejecutando la puesta en marcha 2022 sin abordar y/o solucionar problemas de fondo que implican al mantenimiento escolar y espacios pedagógicos específicos para cubrir la creciente demanda.

De acuerdo al recorrido realizado se detecta:

- En la zona del AVO (Alto Valle Oeste: Cipolletti, Allen, Cinco Saltos, Catriel) se comenzó a realizar la puesta en marcha. No se realizaron los arreglos edilicios y/o mantenimiento comprometidos, por lo cual persiste la problemática edilicia denunciada en 2021; como falta de espacios para el desarrollo de clases presenciales, ejemplo, el Jardín de Ferri que desarrolló clases parciales por no contar con aulas.
- **Aulas funcionando en Espacios** refuncionalizados y/o pequeños dentro o fuera del edificio escolar - improvisados para cubrir la matrícula- como en la EP 102 donde durante el 2021 dos grados funcionaron en el predio del club; escuela 337 de El Bolsón-reclamo histórico que data desde el 2014- donde dos grados funcionan en el Centro Comunitario (problemática que según nos informan continuará hasta la finalización de obra), otros.
- **Aulas con sobrepoblación** en relación al espacio disponible. Ej: EP N°172, la matrícula por grados supera el máximo establecido por normativa – Resol. 2035/15. A esto se suma que desde que se creó la ESRN N° 156 funciona en el mismo edificio- con falta de aulas y un aula funcionando en la galería.
- **Falta de espacios propios para cubrir las demandas** de vacantes, siendo el nivel primario de la Zona del Alto Valle el más comprometido. Para el próximo ciclo lectivo Catriel, Fernández Oro, Cipolletti y Roca - Fiske Menuco requieren URGENTE creación de escuelas con construcción de sus respectivos edificios. Si bien, desde el Ministerio se anunció la construcción de edificios, el problema implica la organización y condiciones básicas mientras se ejecuta la obra ¿Cómo se garantizarán los espacios pedagógicos adecuados y seguros, sin restar y/o refuncionalizar espacios de las escuelas?
- **Mantenimiento escolar oportuno y eficaz:** se puede visualizar que, si bien, existe una mejor operatividad en la atención de los edificios escolares, en ciertos lugares hay falencias en las obras: refacciones precarias, quedando obras inconclusas o con un rápido deterioro, lo cual genera una nueva necesidad de intervención. Por ejemplo: Residencia masculina de Valcheta: techos que se continúan lloviendo; Escuela Especial 2 de Allen, en octubre la pintaron y ya está deteriorada (solo pintaron el sector que se ve o sin rasquetear las paredes, por lo que rápidamente se desprendió la pared); ESRN N° 72; CET N° 6 en este semestre se pintó solo una parte y ya se está desprendiendo entre otras. Según se puede visualizar son demandas recurrentes que requieren de intervenciones sistemáticas. * ver informe edilicio diciembre 2021.
- **Deterioro de edificios escolares:** edificios muy deteriorados con humedad en las paredes, desprendimiento de revoque, problemas de filtración entre otros como Jardín N° 6, J 41; J 24 de Sierra Grande; Escuela N° 109 Cipolletti – Escuela N° 282 Allen, Escuela Especial N° 2 de Allen; EP N° 18 de Río Colorado; EP N° 61 de Mainque; Jardín Integrado N° 91 de Barrio 25 de mayo en Villa Regina.
- **Cantidad insuficientes de sanitarios** tanto para estudiantes como para docentes- como en la sala anexa del jardín 40 de Fernández Oro.
- **Reclamos históricos de edificios propios:** como el Jardín N° 66 de Belisle (que en el Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro
saludenaescuela@unter.org.ar • www.unter.org.ar

2019 tras detectar riesgo estructural en el edificio municipal que utilizaba fue trasladado a la escuela primaria 78, refuncionalizando la biblioteca de la escuela) y los IFDC.

Falta de edificio y/o aulas para IFDC: no cuenta con presupuesto de obras y funcionan en edificios compartidos con distintas instituciones.

IFDC Río Colorado: reclamo histórico – presentado en detalle-

Sierra Grande, Catriel y SAO no se sabe cómo y dónde van a cursar lxs estudiantes.

El Bolsón y Bariloche si bien cuentan con edificio debido a la creciente matrícula, faltan aulas – Villa Regina, la obra de aulas quedó inconclusa, nunca se retomó.

- **Edificios compartidos** con 3 instituciones – escuelas de Viedma, IFDC, otros. EP N° 131 de Cervantes comparte edificio con la Escuela Mono Técnica, funcionan 3 escuelas; requieren edificio y/o ampliación.
- **Control preventivo/ inspección de obras:** Seguimiento/ inspección de obras ya sea en obras mayores o arreglos menores, lo que provoca que una misma intervención se realice dos o tres veces, implicando no solo un deterioro mayor de la escuela sino un doble presupuesto. Un ejemplo claro es la zona del Consejo Escolar de Allen, donde Escuelas recientemente arregladas ya están deterioradas.
- **Profundizar el Control preventivo en instalaciones de gas**, problemática que se acentuó entre el 2019 y 2021. Es así que se han perdido numerosos días de clase por corte y/o retiro de medidor del suministro como en el CET 8, ESRN 71, J N° 36, J N° 43; Laboral N° 2, EP N° 39, EP N° 188; Laboral N° 7 de Cinco Saltos, entre otras.
- **Falta de espacio y/o edificios** para sedes de supervisión y ETAP.
- **Falta de espacios y medidas de seguridad** en talleres de escuelas técnicas.

En cuanto a las obras comunicadas mediáticamente requerimos precisiones: **Plazos de ejecución; inicio y finalización de obras.** Reclamamos de larga data que aún continúan sin una solución de fondo, requerimos precisiones acerca de las obras comprometidas y/o publicitada. Por ejemplo, en:

- **Escuela N° 172** comparte con ESRN 156, ubicada Costa Este, con falta de espacios y aulas superpobladas. Se solicitó a mediano plazo la construcción de edificio, a corto plazo dos aulas.
- **Escuela N° 337- Sala Anexa de Jardín- El Bolsón** reclamo histórico, desde el año 2015 demanda aulas (que funcionan en centro comunitario) entre otros problemas de infraestructura.
- **Escuela N° 102** de Fernández Oro, ante la falta de aulas dos grados durante el 2021 funcionó a más de diez cuerdas en instalaciones del club local.
- **Jardín N° 122 de Ferri**, ante la falta de espacios (dos salas) los niños tienen clases presenciales intermitentes.



Departamento Salud en la Escuela



- **Jardín Nº 66 de Belisle**, nunca contó con edificio propio, funcionaba en un edificio precario del municipio, luego en 2019 fue trasladado a la Escuela primaria restando espacios pedagógicos a la escuela.

Finalmente, ratificamos que las condiciones edilicias, de seguridad e higiene son determinantes para una escuela segura y para la continuidad de clases presenciales, condiciones indispensables que deben estar garantizadas y certificadas desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

En tal sentido retomamos la premisa estructurante del Departamento de Salud “la prevención es la clave” para garantizar una escuela segura. Así, revalorizando el concepto de VERIFICACIÓN TÉCNICA ESCOLAR se debe agudizar el control preventivo, conformar una Comisión Mixta de Seguimiento de Seguridad e Infraestructura con representación de las partes. Acordar criterios y trabajar en herramientas que pongan el eje en la salud, centrándose en la prevención y participación de los trabajadorxs en el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Una escuela preventiva, segura y cuidada donde se garantice el **cuidado de la salud y la vida de** toda la comunidad educativa.

Claudia Asencio
Secretaria de Salud en la Escuela

Temporal meteorológico problemas edilicios

El fenómeno meteorológico desatado a partir del día domingo 20/02/22, dejó de manifiesto la problemática edilicia que se viene denunciando. Muchas instituciones no están en condiciones óptimas. La zona más afectada fue el Alto Valle. Roca – Fiske Menuco, Allen, Cipolletti, Cinco Saltos y Fernández Oro sufrieron intensas lluvias que provocaron problemas edilicios de distinta consideración; filtraciones en techos y paredes, inundación de distintos sectores, entre otros. Por lo cual se requiere la urgente reparación.

Cipolletti:

- **Escuela N° 121** La Falda. Sin luz, patios y entrada anegados.
- **EP N° 165.** Lluvia en el SUM, cocina y pasillo que va a las aulas.
- **EP N° 234.** Filtración en los techos y ventanas.

Cinco Saltos:

- **Jardín 107.** Con agua en las aulas y en la entrada
- **EP. 63.** El SUM con agua.
- **Laboral N° 7:** 2021 más de tres meses de suspensión por problema edilicias, allí el Consejo Escolar se compromete que durante el receso de verano se arreglaba el techo – NO se ejecutó – por lo cual la situación se agravó ante el reciente temporal y vuelve a suspenderse actividades escolares. Se llueve en sala de música (donde siempre), en galería grande.

Allen:

- **Especial 2.** Se llovió en varios lugares.
- **Escuela 282.** Se llovió en varios lados.
- **En Allen y Fdez. Oro.** Se suspendió por la turbiedad del agua.

Roca – Fiske Menuco:

- **Esc. primaria 35** de Cuatro Galpones. Filtraciones en el techo.
- **Escuela de Cerro Policía** accesibilidad, mal estado de los caminos para acceder a la misma.
- Listado de escuelas de Fiske Menuco que se llovieron: **EP N°: 274, 289, 95, 169, 260, 364, 317, 128, Jardín 54.**

Villa Regina

- **Escuela Especial N°5** Estado de situación, luego de las lluvias: la Escuela se llueve ya que la obra de arreglo de los techos que se hizo en su momento, falló. Se inundaron La cocina y los depósitos, un sector de la galería. Filtraciones en los baños y la dirección. Esta última muestra un deterioro importante de la losa que ya se empezó a romper y se observa un agujero y desprendimiento de mampostería que se torna peligroso. Sumado a esto el riesgo con cables y enchufes de las computadoras. Cielorrasos descascarados, y en consecuencia la pintura.

Sierra Grande, grave situación edilicia pone en riesgo a la comunidad educativa

Jardín N°24 “Luz de luna”. Se derrumbó la mampostería del techo jardín, grave irregularidad edilicia evitable y que pudo ser un siniestro que afecte a algún miembro de la comunidad educativa.

Reclamos presentados desde la Seccional Sierra Grande y la Secretaria de Nivel Inicial CDC UnTER, Nota 02/22 elevada a la Dirección de Nivel y Coordinador local. Asimismo se notificó sobre la situación del Nivel Inicial que afecta a los Jardines N°: 41, 24 y 6, reclamos presentados oportunamente por las instituciones educativas.



Informe edificio complementario:

ZONA ALTO VALLE OESTE

Seccional Allen

Informe edificio tratado con referentes de infraestructura - Acta de referente Consejo Escolar diciembre 2021. Faltan ejecutar obras comprometidas.

La semana pasada recién se comenzó con los trabajos de puesta en marcha (limpieza de tanque, desmalezado y fumigación). En lo que respecta a los trabajos de mantenimiento estructurales no se han realizado en su totalidad en las Escuelas N° 282, Escuela Especial N° 2, CET N° 8, Escuela N° 64, Escuela N° 40 (Faltan baños de sala de jardín), ESRN N°156, entre otras. Aulas y/o edificios para cubrir las necesidades tanto en Allen como Fernández Oro.

Falta precisiones sobre fechas para comienzo de obra en la Escuela N° 172. En la misma se construirá un aula y reparará la entrada. Además, falta terminar la reparación de los baños de jardín, reparación de cielorrasos y puertas de los baños. Se comenzó con el arreglo de los desagotes de los baños en la parte de Primaria, pero no están terminados.

Seccional Cinco Saltos

Informe edificio tratado con referentes de infraestructura - Acta de referente Consejo Escolar 22 diciembre de 2021. En general no se llevó a cabo el compromiso asumido. No se realizó nada en cuanto a seguridad, ampliación, mantenimiento general, baños, otros.

Se están realizando los trabajos de puesta en marcha (limpieza de tanque, desmalezado y fumigación). En lo que respecta a los trabajos de mantenimiento estructurales no se han realizado. Lo que argumentan desde el CPE es que hubo un cambio de empresa.

En general se reitera la problemática edilicia más acentuada:

- **CET N° 31:** La institución funciona en un edificio que pertenecía a un CEM. La parte correspondiente a los talleres se construyó en el patio y otras secciones funcionan en un galpón cedido por el Consorcio de Regantes. Esta situación hace necesario que se construya un edificio nuevo con espacios acordes a una escuela industrial.

Además, la institución denota problemas edilicios, no tiene una calefacción adecuada en la cocina, falta un termo tanque eléctrico, ya que el que está colocado no tiene la ventilación que corresponde. Falta iluminación y protección en la parte más antigua, hay baños clausurados, pérdidas de agua. La parte de talleres que funciona en el galpón cedido, no cuenta con sanitarios suficientes para lxs estudiantes, faltan baños para docentes, no tiene cocina y tampoco hay salida de emergencia.

- **Escuela N° 373:** Necesita ampliación de un aula más, una cocinera y un PSA.
- **ESRN N° 159/ Laboral:** Comparten edificio (construido sobre un predio municipal dado en consignación) dos instituciones con modalidades totalmente diferentes, con

todo lo que esto implica. A esto se agrega la falta de espacios principalmente para la ESRN que año a año aumenta su matrícula. Una posible solución sería que se construya un edificio nuevo, el **CET N° 31** y la **ESRN N° 159** pasen al edificio que actualmente tiene el CET N° 31. De esta manera con un edificio nuevo se resolvería el problema de tres instituciones.

- Otro problema se da en la Escuela Laboral con el transporte: los recorridos son tan extensos que se requiere que los preceptores de transporte extiendan su trabajo más allá de su carga horaria.
- **Escuela N° 300:** Mantenimiento general, cielorrasos, pintura, revoque, pisos. Precisiones sobre convenio.
- **ESRN N° 137:** Además del mantenimiento general, falta la culminación del edificio, falta de PSA, sufre la falta de conectividad. Es necesario adecuar el que estaba al servicio nuevo que se encuentra en la zona. Falta además en la sala una ambulancia y ante cualquier emergencia no hay posibilidades de dar respuesta.
- **Escuela N° 191:** Falta espacio para el funcionamiento del comedor, tiene problemas de electricidad, mantenimiento general.
- **Jardín N° 128:** Funciona en un edificio prestado con aulas superpobladas, falta un espacio para dictado de clases de Educación Física, se llueven los techos y falta una bacha.
- **Escuela N° 135:** Falta un baño para estudiantes con discapacidad, portón perimetral, la escuela queda abierta en la zona del patio.
- **ESRN N° 122/CEM N° 16:** Aulas muy pequeñas para el uso diario, falta de espacios con ventilación para el área de gestión, TIC y biblioteca.
- **Escuela N° 37:** Está saturada con exceso de matrícula. La localidad cuenta con una sola escuela y la creciente población hace necesaria la pronta construcción de una nueva institución.
- **ESRN N° 27:** Techado urgente del playón. La escuela funciona con tres turnos y una orientación en Educación Física, lo cual hace necesario contar con este recurso.
- **Supervisión:** Problemas con conectividad, lo que impide el normal desarrollo de las asambleas de cargo.
- **Escuela N° 88:** Problemas de seguridad, alambre perimetral. La obra del paredón quedó inconclusa, la alarma no funciona y el llamador nunca cuenta con crédito. También hubo inconvenientes con los insumos del comedor.
- **Escuela N° 288:** Falta la ampliación de los baños y la cocina. Las aulas están superpobladas, tiene de manera recurrente problemas con la falta de agua y con el

último temporal de lluvia se volvió a filtrar todo el techo. El Jardín necesita un edificio propio. El lugar donde funciona no es adecuado, falta salida de emergencia, juegos en el patio, ventilación en la cocina, entre otras cosas. La ESRN virtual solicita la creación de una escuela de Nivel Medio en el bajo San Cayetano.

- **Escuela N° 63:** Fecha de culminación de obra del edificio nuevo. Falta constatar la inclusión de dos aulas al proyecto original. Permiso para visitar la obra. ¿Qué pasa con el edificio que queda?
- **Escuela N° 39:** Falta el piso del polideportivo y se llueve el techo, pintura completa y ventilación. Reparación de cerraduras de puertas que dan al patio interno. Cambio de puertas de ingreso y salida a los patios (no cuentan con antipánico). Cambio de puerta de ingreso, extracción de árboles viejos y poda del resto, iluminación correcta de salones, cambio de piso de sala de música, colocación de rejillas en la parte exterior del polideportivo. Arreglo del baño de varones clausurado desde hace mucho tiempo, filtración de agua en la pared divisoria de la cocina. Reposición de mobiliario.
- **Escuela N° 84:** Se deben revisar las instalaciones eléctricas de las aulas que dan al frente y resolver el problema de las cloacas.
- **Jardín N° 107:** Pedido de edificio propio. Mientras tanto es necesario construir el SUM prometido y el espacio para que funcione el área de gestión ya que esta se encuentra en la entrada de la institución.
- **Escuela N° 206:** Falta finalizar obras de cloacas, reparar caños rotos y colocar las luminarias en el acceso y el SUM.
- **Escuela N° 291:** baño para docentes, árboles peligrosos. Jardín: cierre del patio para evitar el tránsito y reparación de zócalos, pintura entre otras cuestiones.
- **Escuela N° 369:** Problemas con roedores, falta aplicar medidas de exclusión. Jardín sin baños y aulas superpobladas.
- **Escuela N° 188:** Refacción del cierre perimetral de toda la escuela. Tiene muchos inconvenientes de seguridad. Terminación de trabajos pendientes, cambio de puertas en aulas, reparación de baños, cielorrasos de aulas, reparación de puerta de ingreso, verificación de la pared de un aula que se encuentra con una grieta que la atraviesa de lado a lado, la misma está clausurada. Reparaciones de canillas, ventanas, patio de cemento, zócalos y pintura. Construcción de baños para personas con discapacidad. Además falta mobiliario.
- **Jardín N° 29:** Tiene problemas en los baños, cloacas, falta de sombra y bomba presurizadora.
- **Jardín N° 59:** Falta de aulas, las que tiene están superpobladas.

- **Jardín N° 128:** Pedido de edificio propio, mientras tanto mejorar el espacio que tiene para un mejor funcionamiento.
- **Jardín N° 108:** Edificio viejo, necesita mantenimiento, además desde hace mucho tiempo se viene reclamando la colocación de un medidor de gas independiente de la escuela primaria.
- **Jardín N° 116 Anexo,** edificio obsoleto.
- **Jardín N° 125:** Se llueve todo el techo. Pedido de recategorización.
- **CET N° 5:** Proyecto de ampliación inconcluso desde el año 2013. Problemas con las cloacas, baños, tanques de agua, laboratorio, bacha de la cocina, falta espacio para el comedor, goteras en algunas aulas y cierre perimetral deteriorado.
- **CET N° 16:** Falta de agua recurrente a pesar de las dos cisternas nuevas, no cuenta con sala de profesorxs, es necesario desmantelar el aula que se construyó en la galería, el laboratorio se utiliza como aula.
- Problema de conectividad de todas las escuelas.

Seccional Catriel

Se están ejecutando los trabajos de puesta en marcha (limpieza de tanque, desmalezado y fumigación). En lo que respecta a los trabajos de mantenimiento estructurales se están realizando.

Falta precisiones sobre fechas de fin de obra en la Escuela N° 218 y en el CET N° 7.

Respecto al traslado del **Jardín N° 121** a edificio del ex 43 consideramos que nos están dadas las condiciones de habitabilidad para que funcione el jardín, situación denunciada oportunamente cuando funcionaba el J. 43.

Seccional Cipolletti

Falta mantenimiento estructural, solo se hizo puesta en marcha, se requiere un plan de obra en tiempo y forma, acorde a las necesidades relevadas.

- **Fecha de finalización de obras/ precisiones de avance de obra Escuela en obra:** Escuela N° 53 - CEM N° 124 Balsa las Perlas.
- **Escuela Primaria N° 247:** Se requiere información acerca de construcción de un aula para primaria ¿Cómo funcionará mientras se construye? Jardín de Balsa Las Perlas.
- **Jardín y Escuela de Ferri:** Estado de obra del aula de la escuela primaria y las dos aulas de jardín ¿Cómo va a funcionar en el presente ciclo lectivo?

- **Precisiones acerca del inicio de obra** Escuela N° 142 María Elvira; Jardín N° 99 de Labraña.
- **Jardín N° 99**, Núcleo Puente 83: Peligra el inicio. Esta obra se requiere precisiones.
- **Falta mantenimiento general: Escuela N° 305, 199, 313, 248, ESRN 05.**
- **Escuela N° 109:** Graves problemas edilicios, filtraciones, desprendimiento de mamposterías, otros. 2 salas de jardín, cerco perimetral.
- **Escuela N° 45:** Falta un aula, funciona en la secretaría. Falta mantenimiento general.

Ariel Beltramo
Delegado de Salud en La Escuela
Zona AVO

ZONA ALTO VALLE ESTE

Seccional Roca - Fiske Menuco

Se requiere urgente un plan de obras menores para los distintos establecimientos como por ej: Jardín N°48, N° 103, ESRN N°156 (IFDC viejo), ESRN N°155, Escuela N° 95 y N° 128.

Urgente construcción de NUEVOS edificios para todos los niveles.

Respecto de la provisión de insumos se solicita la entrega suficiente de los elementos de limpieza y sanitización a cada institución, que los mismos sean entregados en tiempo y forma. Que la logística de entrega sea de exclusiva responsabilidad del Consejo Escolar local y que no sean los equipos directivos los que tengan que trasladarse al lugar para ir a retirarlos.

La mayoría de las instituciones de todos los niveles tiene problemas de conectividad por lo cual se requiere urgente solución.

Instituciones complicadas para el inicio son: Escuela Laboral N° 2, Jardín N° 64, CET N° 2: ya que en las mismas se están realizando obras menores y de ampliación.

Mantenimiento edilicio:

- **Supervisión de Nivel Inicial:** el equipo técnico no posee un espacio físico propio. Faltan matafuegos en el piso superior.
- **Supervisión de Nivel Primario:** se requiere pintura. Arreglos en la cocina (bajo mesada)
- **Supervisión de Nivel Secundario:** cambio de chapas por las filtraciones en el techo.
- **Jardín N° 48** Alta Barda: en septiembre de 2021 se elevó proyecto de ampliación, en febrero de 2022 saldría licitación.
- **Jardín N° 102** Colonia Fátima: Falta colocación del clorinador, se necesita cementar el caminito de ingreso (estudiante bajo proyecto de inclusión- silla de ruedas).

- **Jardín N° 103** Chacramonte: Se necesita un cambiador de pañales (reutilizan baño de discapacitados).
- **Jardín N° 63** Stefenelli: Sin conectividad, no tienen internet para realizar las tareas administrativas que se requieren en la institución.
- **Jardín N° 33**: Necesita arreglos/reparación en el patio de juegos y un nuevo piso con zócalos en la parte cementada del patio. Reparación de revoque en pared externa.
- **Jardín N°84**: Dado el riesgo potencial que ocasiona el deterioro de una calesita se requiere que sea retirada. Arreglo de cerco perimetral, arreglo de mampostería. Problemas de humedad en el techo. Se necesita rampa de acceso. Recarga de matafuegos. Falta de iluminación interior.
- **EP N° 169 y N° 286** J.J. Gómez: Requieren el servicio de Transporte Escolar.
- **EP N° 274**: Requiere reparaciones de techo y baños (baños para estudiantes con discapacidad).
- **EP N°107**: Requiere reformas sanitarias (baños para estudiantes con discapacidad).
- **EP N° 364**: Sin conectividad, no tienen internet para realizar las tareas administrativas que se requieren en la Institución, limpieza de tanques, recarga de extintores (vencidos), fumigación, colocación de luces interiores y exteriores. Reparación de alarma.
- **EP N° 38**: Sin conectividad, no tienen internet para realizar las tareas administrativas que se requieren en la Institución.
- **EP N° 42**: Mejorar la conectividad (no tienen internet necesario para realizar las tareas administrativas que se requieren en la Institución). Recambio de tanques (fibrocemento). Arreglo de grieta en un aula, como también la fumigación en una de las aulas. Pintura para paredes y pizarrones. Acondicionar el patio interno (rellenar con tierra, ya que hay escombros y salen hierros lo que puede ocasionar accidentes) Falta mobiliario (sillas, mesas y escritorios) arreglo de mesones de Sala de Plástica. Teléfono fijo no funciona: cambio o reposición. Reparación de puerta de acceso 6 (del SUM al patio)
- **EP N° 350**: Reposición de vidrios varios, arreglo cerco perimetral y puertas anti pánico.
- **EP N° 275**: De electricidad, reposición de vidrios varios, falta puerta de baño ala sur. Reparación alarma, cerco perimetral y piso.
- **EP N° 86**: Reponer vidrios varios. Arreglos en vereda y acceso a la escuela. Revoque interior y exterior de la escuela.
- **EP N° 107**: Goteras en galería producto de recambio de calefactor. En depósito de alimentos hubo filtraciones por ventiluz durante el día de lluvia mojando parte de la mercadería. Requiere arreglos en baños de estudiantes (en baño de varones con presencia de humedad en paredes). Problemas en circuito eléctrico (tomas – enchufes). Falta recarga de matafuegos. Problemas con la caída de ramas con nidos de aves (cotorras) en cercanía de la sala de jardín anexa. Requiere de revoque y pintura en paredes exteriores.
- **CET N° 3: Finalizar** obra de gas completa con calefactores nuevos (según se nos informa a marzo llegarían con las cañerías).
- **CET N°17**: Falta colocación de una bomba de agua para proveer un sector de edificio.
- **CENS N° 88**: Falta de limpieza y mantenimiento de canaletas.

Seccional Villa Regina

La situación edilicia fue denunciada y presentada ante el Consejo Escolar – acta compromiso de diciembre 2021, 10 febrero 2022, ante la Ministra de Educación el 4 de febrero 2022.

Reclamos de arreglos y de obras que de manera articulada con las instituciones se presentaron a lo largo del 2021 y reclamando en la Radio Abierta de la Seccional para visibilizar las diferentes situaciones:

- **Escuela Especial N°5:** luego de la lluvia se llovió el techo, filtraciones, desprendimiento de mampostería. Cielorrasos descascarados, y en consecuencia la pintura. La Escuela requiere ARREGLO TOTAL DEL TECHO y un trabajo serio que solucione de plano esta situación. Está pendiente la colocación de bacha y/o pileta en aulas de Talleres, que por las actividades que desarrollan requieren el lavado de manos. Esto fue promesa de 3 coordinadores y nunca se concretó. Es por eso que nuevamente se reclama se dé respuesta a esta necesidad. Por último, recordamos el pedido de adaptación de la estructura de las piletas de los baños para poder ser usadas por estudiantes que transitan en sillas de rueda. De no modificarse, no pueden llegar alas canillas para proceder al lavado de manos.
- **Jardín Integrado N° 91 Anexo Barrio 25 de mayo:** Las piletas rebalsan e inundan las salas.
- **Escuela Especial N° 16:** Gas: se encuentra en la etapa final. Nos informaron que se firmó el final de obra. Falta la inspección de Camuzzi. Se colocaron los calefactores y se conectó el Horno industrial del taller de Panadería. Queda pendiente el arreglo de los pisos de la galería.
- **EP N° 70 y el Jardín N° 24:** La obra de gas que está pendiente desde hace mucho tiempo.
- **EP N° 89:** Arreglos del techo por filtraciones. Se está pintando la Escuela exterior e interior.
- **EP N° 196:** Se nos informó que está presentado el proyecto de obra de cambio total del techo del SUM. Está la licitación de la 1ra. etapa. También arreglo de baños y otros cambios en el sector más viejo de la Escuela en la segunda etapa.
- **ESRN N° 11/ CEM N° 101:** Previsto para el 2022 el arreglo del techo del SUM, Cielorrasos. Pintura del SUM y pintura exterior.
- **ESRN N°56/ CEM N° 49:** Se nos puso en conocimiento que se intimó a la empresa, que se comenzó a avanzar en la obra con inspecciones desde Infraestructura Escolar de Viedma y del CEZAVEII. Con proyección de terminar rápidamente el ala izquierda del edificio.

- **CUMELLEN:** Para solucionar los inconvenientes del año pasado. Nos informaron del refuerzo de PSA (2 a la mañana y 1 a la tarde.) y nuevo horario de los mismos en turnos de 7:00 a 10:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
- **Especial N° 5:** Se está trabajando en el arreglo de techos por filtraciones, baños y refacciones de aulas. Retiro de durlock. Cuestiones que se habían reclamado.
- **EP N° 370:** Previsto el arreglo del techo por filtraciones, del baño que estaba clausurado.
- **ESRN N° 70/ CEM N° 83:** Otro reclamo que hicimos el año pasado por el cerco perimetral. Nos contestaron que se presentó el Proyecto de obra desde el CEZAVEII para avanzar durante este año.
- **EP N° 85:** Se planteó nuevamente la necesidad de contemplar las necesidades de obra que tiene la escuela. El espacio para Nivel Inicial entre otras cosas. Se nos respondió que está contemplado avanzar con respuestas concretas para la Institución.

Daniel Namuncura
Delegado de Salud en La Escuela
Zona AVE

ZONA VALLE MEDIO

- **CET. N° 29** se detectó una llave de paso de gas sobre la hornalla, hay que reparar las puertas del horno de las dos cocinas industriales y controlar si tienen el pico correspondiente para gas envasado, se tendrían que chequear los artefactos de calefacción, no estarían quemando bien. Al abrir las canillas de las piletas sale con olor y de un color turbio, en el sector de ahumadero se filtra agua por el techo. En el edificio donde funcionan los talleres no cuentan con internet. Continúa el problema con el agua. Se inició una nueva perforación para ver si pueden mejorar la calidad de agua sin resultados positivos, por lo que se convocó a las familias a plantear la situación para que den una solución antes del comienzo de clases. Si bien desde el Consejo le están proveyendo agua potable para el consumo humano es necesario además para el desarrollo de las actividades propias de una escuela agro técnica.

Informe seccional Valle Medio

- La situación de mayor preocupación es la del CET N° 29 de la localidad de Luis Beltrán. Dicha escuela no cuenta con edificio por lo que las áreas pedagógicas funcionan en un espacio cedido. Por otro lado, los talleres funcionan en la sección chacras, lugar en el cual a finales del 2020 se concretó la creación de las aulas talleres. Entre los problemas con la electricidad y el gas aún queda sin resolver la falta de agua potable. Uresa realizó varios estudios a las muestras de agua en el pozo del CET 29 en la chacra. Determinaron los estudios microbiológicos la presencia de amoniaco en 2.3 partes por millón, por consiguiente, excede los límites permitidos por el código alimentario. Por lo tanto, el

agua no es apta para el consumo, dado que ocasionaría cáncer al ser altamente tóxico, tiene amonio porque está en la napa freática porque las chacras están fertilizando y usando excesivamente agroquímicos que contaminan las aguas subterráneas. Hasta la fecha no hay por parte del Ministerio, una concreción de solución al problema.

- **El Jardín N° 66**, demanda de manera urgente un espacio propio, dado que en el espacio cedido funciona una sola salita y la otra está en un ambiente sin ventilación. Lo que ocasionó que durante la pandemia y teniendo en cuenta el protocolo, los infantes fueran una vez por mes a clases.
- **La Escuela Primaria N° 236** demandan el agua potable, porque tienen problemas con la bomba y si bien le han hecho arreglos provisorios estos no solucionan la cuestión y les sigue faltando el agua. Aun el Ministerio no asume el compromiso para su arreglo definitivo.
- **La Escuela Primaria N° 110** están sin agua potable porque no le han realizado la compra del clorador. Llevan todo este año sin resolver esta problemática.
- **La ESRN N° 135** demanda hace años de manera urgente la ampliación de la cocina, dado que el espacio es ínfimo y solo puede entrar una persona. Esto imposibilita trabajar en el refrigerio.

Fecha de entrega del nuevo edificio:

- **ESRN. N° 153**, esta institución está funcionando en el edificio del CEM N° 63, el cual no dispone de suficiente espacio para la matrícula de estudiantes. Es de suma importancia para su funcionamiento que el cambio se realice antes del comienzo colectivo.
- **Escuela N° 34 de Darwin**, fecha de entrega de la obra de ampliación.

Río Colorado

- **EP N° 18:** Tiene problemas estructurales, edificio antiguo que necesita reclamo refacciones en general del edificio.
- **IFDC:** Requiere edificio propio.
- **Escuela N°14:** La obra de los baños va muy lenta, falta para terminar. El 22/02/22 junto con seccional se realizó visita a la obra, según el estado de avance de la misma se puede inferir por es difícil que esté finalizada para el inicio del ciclo lectivo, además el aula nueva presenta filtraciones, desprendimiento de parte del cielorraso, tiene humedad. Se requiere el control de obra y celeridad en la finalización.
- **ESRN N° 3:** Falta realizar un mantenimiento más profundo. Problemas de filtraciones en el techo, paredes con rasgadura.

- **Escuela Especial N° 9, reclamo reiterado**, aún sigue pendiente el cambio de techo en el comedor, depósito de alimentos y reparación del techo de cocina y paredes.

Jorge Molins
Delegado de Salud en La Escuela
Zona Valle Medio

ZONA ANDINA

El Bolsón

Continua el reclamo histórico (que data desde el 2014) y ejecución de obra de la Escuela 337 – obra varias veces comprometida sin ejecución real – se solicita celeridad y seguimiento de obra.

Tal como se elevó por nota se requiere información oficial respecto al avance de obra. Se nos informó al respecto especificando el pliego; fecha de inicio y cronograma de obra, especificaciones de la planilla RG 700, otros. Asimismo, la forma de organización de los espacios escolares, a fin de garantizar una escuela segura con respeto irrestricto de las condiciones de seguridad, habitabilidad e higiene.

Bariloche

En cuanto a las escuelas del periodo RIE se reitera y remite nuevamente el informe de las escuelas.

- **Escuela N° 158 Corralito: Potabilidad del agua, 21/02/22. Salud ambiental realiza examen de potabilidad –ACTA N° 24699 Y 5029 del agua determinando que el agua no está clorada. se adjunta nota de la escuela.**

Aun no sea han retirado los tachos contenedores de basura, no se realizaron los cerramientos de los baños externos siendo que las heladas rompen las cañerías, las llaves de paso, etc. Hay un nido de chaquetas amarillas que hasta el momento nadie fue a fumigar, cambio entretecho sala Nivel Inicial, poda de árboles que se encuentran en el predio, arreglo de los juegos patio externo que representa riesgo para lxs estudiantes (remitirse al informe entregado en octubre 2021), reparación de heladera y freezer donde se guardan los alimentos, etc.

Solicito se revea el informe entregado octubre 2021 documentado con fotos dado que al día de la fecha no hubo mejoras ni refacciones de los requerimientos del mismo.

- **Escuela N° 295:** La limpieza de tanques de agua hasta el momento no se realizó, no se repararon de forma satisfactoria las calderas ya que no funcionan en su totalidad, y tampoco se repararon goteras, siendo esto importante ya que se inundan las aulas, e incluso afectan la sala de informática. Se solicitó la colocación de rejillas en la vivienda anexa con el fin de resguardar elementos del comedor, aunque hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Queda pendiente además el recambio de tubos de luz, enchufes y colocación o reparación de cerraduras, la rehabilitación de la cocina anexa al comedor, así como la adaptación del inodoro baño de docentes, ya que actualmente cumple

funciones la vicedirectora titular quien cuenta con certificado de discapacidad por una afección motriz.

- **Escuela N° 152 Cerro Alto:** Falta: desinfección y arreglo de galpones y contenedores o desarme de los mismos; Recolección de residuos de obra y escombros; Desmalezamiento; Cierre del pozo de basura y apertura de uno nuevo; Traslado de termo tanques; Limpieza de calefactores; Reapertura de ventanas y colocación de mosquiteros; Colocación del inodoro de la sala de Áreas Especiales (ex Nivel Inicial); Arreglo de descargas de inodoros en baño de mujeres; Colocación de cerco perimetral y matafuegos en zeppelin de casa oficiales. Refacción de Hamacas; Sostén de la campana; Pintura o friso en pared de comedor: Revoque y pintura en habitación de niñas; Colocación de bacterias en cámaras sépticas y revisión de cloacas.
- **ESRN N° 46:** El detalle de requerimientos fue realizado 9 veces durante el periodo 2021, destacamos que aún no hay respuesta alguna. Facilitar el manejo de los termostatos de las calderas, se hizo una importante inversión y no funciona correctamente. Hay termostatos desprendidos de la pared, sostenidos por los cables. Mantenimiento y limpieza de calderas, se realizó una sola vez en el año. Colocación de radiador de agua en preceptoría ala norte del primer piso. Colocación de canaletas pluviales en entrada sobre calle Tupac Amarú. Reparación de luz de ingreso sobre entrada principal. Reparación baño para personas con movilidad reducida. Reparación de caño de agua roto que pierde agua caliente permanentemente en el depósito de cocina que está desocupado a pedido del Inspector. La mercadería para el refrigerio está sin lugar fijo de almacenamiento. Reparación de caños de agua con pérdidas en el baño de varones del segundo piso que afecta hasta el subsuelo. Colocación de un plafón de luz completo en laboratorio (Se soltó, están los cables colgando. Colocación de vidrio en aula N°3 del subsuelo. Colocación de una canilla en el sector antiguo de calderas. Reparación canilla de la sala de plástica (No sale agua). Colocación de puerta en baño del subsuelo. Reparación del piso de secretaría, está levantado y no permite la apertura de la puerta. (Fue retirado para poder ingresar). Colocación de enchufes en preceptoría de ingreso. Al día de hoy solo limpiaron tanques y desmalezaron la semana del 31/1 al 4/2.
- **ESRN N° 37:** Se ha limpiado el tanque de agua y el jardín. Queda pendiente para esta semana fumigación y arreglo de baños que fuera solicitado previo a la finalización del ciclo 2021.
- **Escuela N° 202 Villa Mascardi:** No realizado aún lo detallado: Agua: Limpieza y reemplazo de tanque. Análisis bacteriológico, Gas: Mantenimiento del Zeppelin, Limpieza de patios (corte de pasto, desmalezamiento, etc.). Fumigación. Baño de estudiantes: revisión, mantenimiento. Revisión matafuegos. Revisión calefactores. Finalización obra pilar de luz.
- **Escuela N° 298:** No se han realizado tareas de mantenimiento de ningún tipo, habiendo sido requeridas, como así tampoco las tareas básicas y fundamentales para dar comienzo al ciclo lectivo.
- **Jardín de Infantes N° 44:** Solo se realizó fumigación.

- **Jardín de Infantes Nº 61:** En el jardín se realizaron los trabajos correspondientes a limpieza de tanques, se desmalezó, se fumigó, se cambiaron placas del entretecho que habían sido requeridas.
- **Escuela Nº 266** Solamente se llevó adelante desratización de los espacios abiertos en la escuela y se realizó la limpieza de tanque de agua. Falta: Desratización de los espacios que estaban cerrados con llave como la Dirección, Secretaría, Biblioteca, Laboratorio, archivos varios.
Desde noviembre de 2021 se está solicitando el arreglo del portón de entrada por calle Rivadavia, se encuentra el predio abierto como así también arreglo del portón de madera (entrada por calle 12 de octubre), también predio abierto, la reposición de algunos vidrios, ya que están rotos, el arreglo del baño de varones de planta alta, solamente hay 2 en uso para 150 estudiantes, la reparación de baño de varones en planta baja (desde febrero de 2021 se reclama) uno de los baños está clausurado. Ventana de 7° y 2° de planta alta, varillas que no traban, hay pérdida de agua en lavamanos baño docente planta alta, la rejilla de desagüe de la cocina está tapado, las bisagras de las puertas de sala de maestros están caídas. Mingitorios con agua corriendo constantemente.
- **Escuela Hogar Nº 245 Villa Llanquin:** Durante el período de vacaciones y hasta la fecha no se realizó en el establecimiento ninguna tarea de limpieza inherente y fundamental para el inicio del ciclo lectivo 2022 como así tampoco de mantenimiento.
- **Jardín de Infantes y Maternal Nº 32:** Al día de la fecha no se han realizado ninguna de las tareas fundamentales para el inicio, como así tampoco los arreglos requeridos en su momento finalizando el ciclo 2021: Arreglo del portón de entrada al jardín, nuevamente cuelga de una bisagra, la entrada del jardín se encuentra con escritos y pintadas no agradables a la vista para familias y los niños ingresantes, se requirió sea pintada antes del inicio del ciclo. Los baños del jardín tienen las cadenas de los depósitos rotas siendo imposible utilizarlas. El jardín recibió un freezer que será colocado en la cocina, será necesario una estructura de hierro con candado.

Se adjunta Nota 4-22/362-21 reclamo edilicio seccional Bariloche. Informe de seccional, elevado a consejo escolar local.

Situaciones que ya fueron reclamadas en el año 2021 y no se solucionaron por lo tanto las volvemos a reiterar:

Edificaciones nuevas:

- Escuela Cooperativa y Laboral Nº 6: Solicitamos precisiones de avance de la construcción.
- Jardín Independiente Nº 16: Exigimos información sobre el expediente de esta obra ya que las dos licitaciones previas quedaron desiertas.
- ESRN Nº 45 y Jardín Independiente "Las Victorias": Las obras se encuentran abandonadas desde hace años y no se sabe nada sobre las mismas. Por otra parte, la ESRN 45 está solicitando refuncionalizar el edificio en el que se encuentra actualmente.

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

saludenlaescuela@unter.org.ar • www.unter.org.ar

- Reiteramos la solicitud de edificios nuevos para los 4 Jardines Comunitarios y la Escuela de Jóvenes N° 3 que funciona en un lugar inadecuado sin salidas de emergencias, con filtraciones de humedad, que han deteriorado el cielorraso y la pared de las aulas. Patio externo: se solicitó reiteradamente arreglo de la baranda de acceso a la planta alta.
- ESRN N° 37/46: Solicitamos se nos informe en qué situación se encuentra la obra del gimnasio de esta institución.
- Escuela N° 315: Informe del avance de obra de SUM/Gimnasio.
- Escuela N° 48: Solicitud de gimnasio propio y red de gas.
- Jardín N° 60: Informe sobre red de gas.

Edificios con necesidades edilicias:

- ESRN N° 132, 105 y CENS N° 104: Pintar piso del SUM, paredes internas. Aumentar conexión de internet.
- ESRN N° 44, 33: Reparación de aleros ingreso por 2 de agosto y aleros lindantes a la Escuela Especial N° 6 (plaga de palomas). Reparación de muro, cambio de canilla exterior, arreglo de baño de laboratorio. Arreglo de cerradura principal. Fumigación por plaga de hormigas en el aula 2. Falta de escalera para acceso a punto de encuentro en salida de emergencia.
- ESRN N° 36: Arreglo de baños. Desmalezamiento. Rejas exteriores y vidrios rotos.
- CEF N° 8: Piso del Gimnasio chico de parquet se levantó. Techo filtraciones. Continúa pendiente la nueva instalación de gas y calderas. Falta de personal de Servicios Generales.
- ESRN N° 20: Desmalezamiento, trabas de ventanas. Pintura para aulas y dirección. Limpieza de calefactores.
- ESRN N° 97: Desde el 2021 solicitan organización de baños ya que no están divididos y se comparten con la laboral. Arreglo de cerco.
- ESRN N° 99: Desmalezamiento.
- ESRN N° 123: Cambio de calefactores en laboratorio. Mochilas para los baños. Pintura en gimnasio. Arreglo del cerco perimetral.
- CET N° 25: Calderas y fumigación.
- Jardín N° 17: Pintura del exterior del jardín. Revoque del muro exterior de entrada. Piso de la sala 3 y 5. Puertas de baño, tapa de inodoros, griferías en sala, arreglos de ventanas, cerraduras. Calefactores. Renovación de arena del arenero.
- Jardín N° 44: Solicita re acondicionar el patio exterior, desmalezamiento. Solicita con urgencia un cambiador para los estudiantes en inclusión del presente ciclo lectivo.
- Jardín N° 16: Baños, cambio de mochilas, arreglo de piletas, rejillas, lámparas, puertas, calefacción. Solicita cambio del portero eléctrico roto que comunica al SUM con el jardín. Cambio del techo. Construcción de un cerco en un lateral del SUM. Desmalezamiento y desinfección.
- Jardín N° 60: Se encuentra pendiente la fecha de entrega del edificio. (aún se encuentran en la escuela 154, en un aula).
- Jardín N° 3: Reparación de juegos en patio externo.
- Jardín N° 32: Puertas de salida de emergencia. Protectores de calefactores. Rejas en ventanas.
- Jardín N° 39: Desmalezamiento. Cambio de tanques de fibrocementos.

- Jardín N° 52: Desmalezamiento. Limpieza de tanques. Revisión de calefactores. Caldera cambiar de lugar.
- Jardín N° 61: Arreglo de pisos, ventanas, portones, filtraciones de agua en techos, mobiliario.
- Esc. N° 201: Matafuegos vencidos. Desmalezamiento. Limpieza de tanques.
- Esc. N° 284: Mejorar las instalaciones de la cocina. Puertas de aulas. Mejorar el patio exterior ya que se inunda por lluvias frente al portón de ingreso. Luminarias exteriores.
- Esc. N° 278: Colocación de tanque de agua intermediario. Arreglo del patio interno que se utiliza para dictar las clases de educación física. Pisos deteriorados de cocina y aulas. Cambiar o reforzar el cielorraso del patio interno. Pintura de todo el edificio externa e interna.
- Esc. N° 311: Continúa pendiente la construcción del baño para estudiante con discapacidad. Hacer vereda perimetral. Arreglo del cerco exterior de continuar roto implica riesgo para los estudiantes. Arreglo de luminarias, puertas, ventanas, baños, limpieza de calefactores, refaccionar cocina. Juegos en el patio exterior. Pintar piso del patio interno. Traslado de mástil exterior.
- Esc. N° 16: Baños, desmalezamiento, limpieza de tanques. Puerta clausurada en salida del patio. Otro picaporte en el aula de primer grado.
- Esc. N° 48: Arreglos de patio trasero.
- Esc. N° 187: Limpieza de tanques, revisión de termotanque, internet.
- Esc. N° 267: Cambio de vidrio roto.
- Esc. N° 273: Piso del patio exterior inseguro.
- Esc. N° 298: Desmalezamiento. Arreglo de baño discapacitado. Fumigación. Reforma de laboratorio.
- Esc. N° 310: Cerámicos levantados en varias aulas. Vidrios rotos, Mochila de un baño sin funcionar. Timbre.
- Esc. N° 320: Alarma. Goteras en aulas y caldera.
- Esc. N° 324: Faltan picaportes
- Esc. N° 325: Puerta de salida de emergencia en espacio verde.
- Esc. N° 328: Faltan barras en puertas de emergencias.
- Esc. N° 329: Desmalezamiento. Limpieza de calefactores. Poda.
- Esc. N° 343: Tapa de cisterna rota. Puerta de emergencia rota y otra clausurada. Pintura exterior. Falta de baño discapacitado.
- Esc. N° 367: Desmalezamiento. Fumigación.
- Esc. N° 48: Construcción del SUM.
- Esc. N° 255: Construcción del comedor, aulas taller, nuevos baños y SUM prometidos con la Jornada Completa. Centro infantil perteneciente al edificio de la Escuela 255: Recambio de pisos, bacha de lavadero, puerta de ingreso.
- Esc. N° 266: Construcción de SUM y ampliación del Playón del patio exterior.
- Antu Roca: Cambio de tanques de agua viejos. Desmalezamiento. Limpieza de tanques.
- Ntra. Señora de la Vida: Desmalezamiento. Limpieza de tanques. Faltan matafuegos. Revisión de calefactores. Reparación de calderas. Mobiliario. Baños con pérdida de agua.
- Esc. N° 374: Desmalezamiento.
- Especial N° 6: Arreglos de vidrios en puertas. Inodoros tapados. Poda de árboles. Mantenimiento de patio.
- Especial Laboral N° 6: Mobiliario.

Exigimos el mantenimiento preventivo de todos los edificios escolares y que se considere en este, la limpieza de calefactores y calderas, el correcto funcionamiento de los baños solucionando las pérdidas de agua y la provisión de agua potable en todas las instalaciones, las filtraciones de techos de algunas escuelas, el reemplazo de luminaria defectuosa, la reposición de vidrios donde sea necesario, el arreglo de cerraduras y ventanas, la provisión y recarga de los matafuegos vencidos, la revisión del funcionamiento de las alarmas, la sanitización, desinfección y desmalezamiento de todos los edificios, pintura donde sea necesaria y la provisión del mobiliario correspondiente donde fuere necesario. Se provean los insumos necesarios y Personal de Servicios Generales.

Andrea Roncati
Delegada de Salud en la Escuela
Zona Andina

ZONA SUR

El trabajo sistemático de la delegada de salud, en articulación con seccionales y escuelas ha posibilitado que desde coordinación se aborden las problemáticas planteadas.

Se están realizando los trabajos de puesta en marcha.

Según nos informaron desde la coordinación, los exámenes bacteriológicos del agua se realizaron en el mes de septiembre del año anterior por lo que se estaría realizando en mes de julio del corriente.

En términos generales la mayoría de los reclamos edilicios presentados han sido ejecutados. Falta culminar con la puesta en marcha y las siguientes obras:

Sin problemas edilicios que impidan el inicio, solo el jardín N° 75 de los Menucos, si no se resuelve el problema de la electricidad, techo, etc. Ante la falta de condiciones no iniciaría.

- **Jardín N° 75:** La obra ya está presupuestada solo falta el depósito del dinero. No se llega a arreglar antes del 2 de marzo.
- **CET N° 26 de Jacobacci:** Solicitan espacios, infraestructura por la gran cantidad de matrícula. (es un edificio nuevo, pero al tener otra modalidad muchas familias eligen enviar a sus hijos). Se solicitó también el año anterior que se construya un baño más, para el personal.
- **Jardín N° 74 de Maquinchao:** Se trasladan al nuevo edificio el día 19 de marzo.
- **Residencia N° 304 de Comallo y Mixta de Jacobacci:** Reclaman mejor organización con los insumos para comedores, e insumos varios ya que han sido insuficiente los alimentos en periodo complementario. Se adjuntó reclamo de insumos varios.

- **Jardín N° 75** de Los Menucos tiene goteras y en una parte nueva está el techo caído, al final del año pasado se clausuró ese espacio por precaución, solicitamos vallado y demás. Se realizaron los reclamos respectivos, se espera respuesta del Consejo Escolar para los arreglos definitivos ya que la obra ya está presupuestada solo falta el depósito del dinero. No se llega a arreglar antes del 2 de marzo.
- Se inaugura Jardín N° 132 en Jacobacci. Comienza el 02/03.
- **Escuela N° 22** de Pilquiniyeu: Falta instalar la bomba y un tanque de agua, se hará este fin de semana, los elementos están en la escuela. El desmalezamiento y la fumigación de la zona de Sur Medio la realiza Gustavo Casas, están trabajando en toda la zona.
- **Escuela de Comicó:** Se realizó la platea para una vivienda docente. Aquí se reclama desde 2019 un baño para el personal docente y hay un compromiso de hacerlo para este año, luego de que se finalice con tareas de puesta en marcha.
- **Escuela de Treneta y Yaminue:** Se cambiaron las campanas de la cocina por otras industriales, cambiaron las mesadas por las que se recomendaron desde seguridad e higiene. Se empezó a trabajar con el cambio de luminaria.
- **Escuela N° 173 El Caín:** Quedó todo terminado de acuerdo a las recomendaciones que se hicieron luego del siniestro del termo tanque.

Salud pública a través de Uresa está realizando las muestras de los tanques de agua para el examen bacteriológico. Ni bien se tengan los resultados se informará a las instituciones con copia a UnTER.

En la zona de Jacobacci los estudios se hicieron el año pasado en el mes de octubre, por lo que se realizarán recién en el mes de junio, porque se hacen una vez al año.

- **Escuela N° 244** de Mencue se solicitó se construya el espacio físico del comedor, ya que lxs niñxs comen en el espacio de la galería, aun no hay respuesta.

Verónica Catrín
Delegada de Salud en La Escuela
Zona Sur

Silvana Lagos
Vocal titular CDC
UnTER

Claudia Asencio
Secretaria de Salud en la Escuela
UnTER