

Zona Sur

Relevamiento Edificio

RELEVAMIENTO EDIFICIO ZONA SUR POSTERIOR AL RECESO

Consejo Escolar Zona Sur I

En el recorrido realizado por establecimientos escolares correspondiente al Consejo Escolar Zona Sur I, pudimos comprobar que prácticamente no se realizó mantenimiento en las Escuelas de la zona Urbana(Correspondientes al periodo Marzo-Noviembre) y en lo que respecta a las Escuelas del periodo Febrero-Diciembre en las cuales los docentes debían presentarse a realizar trabajo administrativo no se realizó mantenimiento alguno e incluso en las Escuelas no contaban con los servicios básicos según Resolución N° 146/94 y acuerdos paritarios homologados.

Escuela Hogar N° 72 de Cañadón Chileno: En dicha institución solo se realizó mantenimiento del motor.

Sistema eléctrico No se revisó .

Desmalezamiento No se realizó .

Cerraduras No se arreglaron, fueron solicitadas por notas.

Drenaje/ cloacal No se retiraron residuos. Ni se realizó pozo nuevo como fue solicitado.

Escuela Intercultural N° 174 de Blancura Centro: Mediante comunicación telefónica el Director nos informó que no se realizaron los arreglos solicitados para el mantenimiento en el receso de dicha Escuela.

Escuela Primaria N 73 de Comallo: Los arreglos de mantenimiento no se realizaron. La **Baños** :humedad es tal que se está cayendo el revoque y esta agrietada . No se cambió el sistema de eliminación de excretas y fluidos por mingitorios.

Patio la tapa de las cámaras están rotas o partidas con el riesgo que esto implica ya que no están cercadas y los alumnos circulan por el patio. No se realizó limpieza del patio, en el se observan piedras, escombros y basura.


Pasillo No se realizó el tabique de durlock en pasillo que conduce a los baños que dan al patio.

SUM El techo del presenta parte del machimbre levantado zona por la cual posee filtraciones, como así también en el sector del ex-jardín N° 89.

Aulas Re-acondicionar aulas del ex-jardín para cederlo al EE.BA N° 31.

Las paredes del aula de 5to están perforadas.

Alimentación Nos informaron que recibieron sugerencia de Nutricionista por correo electrónico, muy por el contrario a lo que se plantea desde la seccional y que quedara sentado en diversas actas que realizamos en el consejo Escolar solicitando contar con un nutricionista que trabaje en el consejo y que recorra las escuelas para realizar los menú de acuerdo a las necesidades alimenticias de los alumnos de cada Escuela.





ESRN N° 26 de Comallo:

Finalización de Obra Solicitan precisiones sobre la obra que estaría garantizada para la institución de acuerdo a comunicación con el Vice-Director en el acto de Inauguración del jardín N° 89 donde se le entregaron planos de la obra. Pero al día de la fecha no se comunicaron para informar fecha de inicio de obras y duración de la misma. Los compañeros exponen que se continua con arreglos por parte de personal que no posee matricula.



Escuela de Jornada Completa N° 120 de Pilquiniyeu del Limay: Escuela rural correspondiente al área de Comallo en esta escuela queda en evidencia la falta de articulación entre comisiones de fomento y Educación. Ya que a la presentación de los docentes en la Escuela no contaba el personal de servicios generales con los artículos de limpieza para la limpieza e higiene de la Escuela. Ante la Exigencia de la directora de cumplir el horario en supervisión por no estar dadas las condiciones de Higiene y seguridad y habitabilidad el coordinador amenazo vía telefónica con iniciar sumarios.

Baños: Tienen un baño clausurado de nenas por que se cayó una puerta.



Residencia Masculina N° 304 de Nivel Medio de Comallo:

Cocina No se realizaron los arreglos en la cocina que fueron informados para la institución.: cambio de piletta en la cocina, por otra de acero inoxidable, colocación de extractor y campana

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

- untersalud@gmail.com • www.unter.org.ar

Baños Recambio de Pileta del baño.

SUM/ salón No se colocaron las canaletas y no se cambiaron las chapas del salón.

Obras complementarias:

Solicitan precisiones porque se informo que estaban aprobadas por

Pintura No se realizo pintura exterior.



Escuela N° 104 de Clemente Onelli:

Baños de varones la cañería del desagüe se encuentra Obstruida. No se realizo el cambio de mochilas del baño de alumnos. Reemplazo del fuelle del baño de nenas.

Calefacción Limpieza de calefactores la misma no se hizo y es necesario el recambio de algunos de ellos.

Paredes de la torre de la torre de agua se esta cayendo el revoque por presencia de humedad.



Escuela Primaria N° 17 de Ing. Jacobacci:

Calefacción Es necesario el arreglo de los calefactores de las aulas 8, 9 y 10 porque se apagan continuamente y uno de ellos tiene pérdida de gas. Una de las calderas de la calefacción central no funciona.

Accesibilidad No se reparó la rampa de ingreso al comedor con el riesgo que implica para el personal de servicio que lleva la comida.

Los escalones de la vereda de ingreso están desgranados el hormigón poniendo en riesgo la integridad física de todos los integrantes de la comunidad.

Iluminación/ luminaria. No se repararon luces del patio externo.

Protocolo de roedores: No se colocó la tela mosquitera como lo indicó el personal de salud ambiental. El SUM no posee barra antipático.

Obras: Solicitan precisiones sobre obra de polideportivo que quedó inconclusa y un pilar que se encuentra sin medidor en el predio de la Escuela.






Escuela Especial N° 23 de Ingeniero Jacobacci:

Baños No se termino el baño para los alumnos que se solicito.

Illuminación/ luminaria. Faltan luminarias en el pasillo, reflectores en la zona del SUM. **Accesibilidad** Es necesario el recambio de la puerta intermedia de salida del SUM. Hay armarios en los pasillos ante la falta de espacio en la Escuela situación totalmente alarmante y contrario a lo que establece la normativa.

Obras : Solicitan los compañeros precisiones con respecto a la construcción de las aulas del plano original.





6

Escuela Primaria N° 356 de Ingeniero Jacobacci:

Accesibilidad: No se cambiaron puertas de Emergencia e Ingreso.

Drenaje /efluentes No se limpio el drenaje del sistema de drenaje.

Cocina No se coloco extractor en la cocina.

SUM Solicitan el recambio del piso del salón.

La Escuela tuvo suspensión de actividades por demora en los arreglos realizados y se inician las clases el 03/08/18 cuatro días después del inicio normal para el periodo Marzo Noviembre.



Jardín N° 89 de Comallo: No se le instalo el servicio de teléfono e Internet por lo cual la directora no puede informar las licencias y es imposible garantizar por parte del estado la aplicación del sistema Comunicarnos.



Escuela Primaria N° 94 de Ojos de Agua:

Plagas Se informo presencia de roedores y el Consejo Escolar no aplica el protocolo como corresponde ya que interviene personal del Consejo Escolar y no así salud

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

- untersalud@gmail.com • www.unter.org.ar

ambiental como lo indica el protocolo. Con la única finalidad de abaratar costos y exponiendo a alumnos y docentes y PSA a los riesgos que implica la proliferación de Enfermedades que estas plagas transmiten.



Consejo Escolar Zona Sur II

ESRN N° 57 de Maquinchao:

Aulas Filtraciones en aulas y sala de profesores con el riesgo que implica que las mismas se encuentran próximas a las instalaciones eléctricas.

Seguridad Los matafuegos estaban vencidos y es necesario el recambio de luminarias.



Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

- untersalud@gmail.com • www.unter.org.ar

Escuela Primaria N° 363 de Maquinchao:

Calefacción Es necesario la limpieza de calefactores.

Drenaje Limpieza de desagües de cocina,

Accesibilidad reparación de la salida de puerta de emergencia,

Iluminación /luminaria. Faltan luminarias en biblioteca, sala de informática y aulas. Falta de luminarias en Baño de varones

Baños Perdida de agua en baños y grifería que no funciona. Humedad en paredes. Faltan cerraduras en baño de nenas y hay pérdida de agua en canillas.

Patio El playón del patio está roto y el contra piso esta desgranado. El baño de discapacitados esta no está en condiciones.

Agua :La bomba de agua esta al descubierto y a la intemperie con el riesgo de rotura por congelamiento de cañerías.

Electricidad La llave eléctrica de la misma esta sin tapa y sin señalizar con riesgo de choque eléctrico.

Provisión /insumos hay demora en la entrega de artículos de limpieza y la cantidad de los mismos son insuficientes.

Alimentación Se solicito una nutricionista que trabaje con el personal de cocina porque la Escuela tiene un alumno celiaco y hasta el día de la fecha no tuvieron respuesta.





Supervisión Primaria de Maquinchao:

Seguridad :No tienen matafuegos.

Drenaje /efluentes: Solicitan revisión de desagües y eliminación de excretas.

AguaNo poseen tanque de reserva de agua.



Jardín maternal N° 23 de Maquinchao:

Electricidad : La llave térmica del pilar de la Luz esta sin tapa y sin señalizar.

Drenaje Revisar el sistema de desagüe de excretas. Pozo ciego se socavo en zona próxima a las aulas con el riesgo de hundimiento que esto implica y los mismos despiden olor nauseabundo.


Patio Falta una parte del cerco perimetral. El patio está lleno de pozos y cámaras sépticas y esto implica un riesgo porque los mismos no están cercados y se desconoce si todos los que no están en uso se rellenaron.

Pintura exterior del jardín, es necesario recubrir la salida del lavarropas.

Aberturas Es necesario el recambio de aberturas y colocación de barras anti pánico.

Agua Solicitar análisis físico-químico y bacteriológico para determinar si el agua esta apta para consumo.





Consejo escolar de la Zona Sur I

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

- untersalud@gmail.com • www.unter.org.ar

Se mantuvo reunión con el área de infraestructura del Consejo escolar de la Zona Sur I pero no se realizó ningún arreglo de los planteados en dicho espacio por lo cual este espacio no dio las respuestas esperadas sino que mostró la falta de respuesta del ministerio en garantizar las condiciones de Higiene Seguridad y habitabilidad en las Escuelas de nuestra zona que sigue precarizando la Educación pública en nuestra provincia.


En el Consejo Escolar Zona Sur II se realizará en la próxima semana pero es preocupante la falta de previsibilidad en cuanto al plan de provisión de gas ya que tuvimos bastantes suspensiones por falta de gas. Siendo preocupante la falta de mantenimiento continuo en las localidades donde no se firmaron los convenios por ejemplo en las localidades de Maquinchao y Ramos Mexia.

Instituto Técnico Superior de Sierra Colorada: Solicitan de manera reiterada contar con el comodato de la institución de manera que quede Claro la responsabilidad de las Instituciones en el horario que se ocupa la sede del mismo. Esto fue presentado en reiteradas oportunidades a la coordinadora Yamila Ali y aun no se tiene respuesta concreta al respecto.

CEM Virtual de Aguada de Guerra:

Gas Se informo a la comisión de fomento sobre posible pérdida de gas en el calefactor del aula a la que asisten los alumnos (Funciona en un aula de la residencia primaria).

Electricidad se reitera la solicitud de contar con medidas de seguridad para las instalaciones eléctricas ya que el sistema eléctrico de la institución es obsoleto y no cuentan ni siquiera con un estabilizador.





Escuela Primaria N° 165 de Yaminue: Se solicitaron arreglos de mantenimiento para el receso escolar y al regreso del mismo se constató que no se realizaron los mismos.

ESRN N°28 de Ramos Mexia:

Gas:La institución tuvo **suspensión de actividades** el día viernes porque no se cargaron los zepelines.

Inspecciones:y se solicitó TANTO PARA ESTA COMO PARA TODAS LAS ESCUELAS DEL CONSEJO ESCOLAR ZONA SUR II LA INSPECCION DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN FUNCION DE LOS PROBLEMAS CON LAS INSTALACIONES DE GAS, ELECTRICIDAD Y AGUA QUE SE SUSCITAN CONTINUAMENTE Y QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE TODAS LAS COMUNIDADES POR ENCONTRARSE EN CONDICIONES PRECARIAS DE HIGIENE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD SEGÚN RES. 146/94.





RN MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
 CORDILLERA SUR Zona Sur I
 Ingeniero Jacobacci - Río Negro
 TEL: 02940-420205

Siempre
 siempre

Ingeniero Jacobacci, 05 de Julio de 2018.

Acto

A los 5 días del mes de Julio de 2018 se reúnen en el Consejo Escolar: el Secretario Pedagógico el Sr. Sergio David Lucero, la referente de Convenio la Sra. Mariela Austin, los referentes técnicos del consejo el Sr. Roberto García y el Sr. Héctor Laplante, la Secretaría General de UNTER seccional Jacobacci la Sra. Paola Loncón, el delegado de Salud en la Escuela Zona Sur Sr. Rauli Sosa.

La reunión es en el marco de un espacio acordado por la comisión de salud por acta acuerdo del 04/05/18 a fin de que cada Dpto. de salud de la zona cuente con el espacio necesario para exponer: las necesidades o falencias edilicias de cada una de las instituciones escolares de dichos consejos escolares y en el mismo poder establecer plazos de ejecución para las obras necesarias.

La Secretaría General del de UNTER la Sra. Paola Loncón manifiesta la necesidad de contar con copia del convenio dado que desde UNTER se viene solicitando dichos convenios.

Jardín Maternal N° 25

- El referente de Salud del gremio manifiesta:
 - La necesidad de cambio de piso.
 - Colocación de protección en luminarias.
 - Colocación de mezcladores en las canillas.
 - Necesidad de cercado de los pozos.
 - Recambio del tendido eléctrico.
 - Colocación de Alarmas.

Supervisión de Primaria:

- El Sr. Rauli Sosa manifiesta las siguientes necesidades:
 - Presencia de humedad en los paredes
 - Pérdidas y filtraciones en el techo.
 - Recambio de grifería.
 - Pérdida de gas en la cocina y algunas hornallas no funcionan.
 - Limpieza de calefactores

RN MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
 CORDILLERA SUR Zona Sur I
 Ingeniero Jacobacci - Río Negro
 TEL: 02940-420205

Siempre
 siempre

La referente de convenio del consejo Escolar la Sra. Mariela Austin manifiesta que el municipio de Ingeniero Jacobacci, de Comallo y Centro Administrativo a través de las comisiones de fomento con los encargados de llevar a cabo el convenio de Mantenimiento y que desde el consejo los referentes técnicos supervisan junto a los directivos los trabajos realizados y recién se firma el registro de mantenimiento.

Se entiende que los directivos deben comunicar a este consejo, y que se utilizó como estrategia que los referentes técnicos visen si el mantenimiento se hizo adecuadamente.

Piqueteo de Limay

Respecto del transporte de alumnos se solicita:

- Responsable del transporte escolar, verificación vehicular y los requerimientos que solicita la Res. 906/17.

Desde el consejo se contesta que se elaborará formalmente la respuesta por nota para su conocimiento con los requerimientos de la resolución 906/17.

Desde el gremio se plantea la necesidad de que los estudiantes de las siguientes escuelas: Chacay Huaruca, Lipetrén, Manuel Choique y Menúcu puedan contar con servicio de transporte escolar. Desde el consejo se informa que existe la voluntad de la directora de comisiones de fomento de dar respuesta inmediatamente a esta necesidad, regularizando dicha situación con el servicio de transporte escolar correspondiente.


Se da lectura al acta.

Sin más, se da por finalizada dicha reunión a las 17:40 hs.

(Firmas y sellos)

Rauli Sosa
 Delegado de Salud
 Zona Sur
 UNTER

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
 CORDILLERA SUR Zona Sur I
 Ingeniero Jacobacci - Río Negro
 TEL: 02940-420205



Vivienda docentes Es preocupante la situación edilicia de las viviendas Docentes de las Escuelas N 216 de ColanConhue y de la Escuela N° 163 de Río Chico. En la reunión mantenida con el área de infraestructura del Consejo Escolar Zona Sur I el día 05 de Julio, expusimos la situación quedando el **compromiso en el acta** de que a través de **las comisiones de fomento y el centro administrativo de Ingeniero Jacobacci** se llevarían adelante el mantenimiento y las reparaciones necesarias.

Cuando lxs compañeros retomaron las actividades se encontraron con que el mantenimiento no se realizo y las viviendas se **encontraban sin gas y con problemas en las instalaciones, de provisión de agua y eléctricas** respectivamente, además con la comunicación telefónica de el Coodinador Ramallo diciendo que tendrían que alquilar en el paraje. En el día de mañana nos presentaremos nuevamente a exigir se cumpla con el compromiso asumido y se garantice por parte del consejo Condiciones de Higiene Seguridad y habitabilidad .

Sobre incumplimiento:

El pasado **Viernes 3** de agosto nos presentamos con la secretaria general de Un.TER Jacobacci Compañera Paola Loncon y por tercera vez consecutiva el Coordinador no se encontraba para recibirnos, es importante aclarar que tanto la responsable de los convenios de Mantenimiento Sra. Mariela Austin y él secretario Pedagógico el Sr. David Lucero recibieron la orden del Coordinador José María Ramallo **no redactar acta para recibir los reclamos**. Manifestamos nuestra preocupación ante el **incumplimiento** por parte del Ministerio una Vez más del acta de la Comisión de Salud ya que **no brinda** el espacio al que se comprometió con el área de infraestructura y con la potestad de emitir una respuesta en el mismo espacio.

Preocupaciones Es también importante mencionar que se solicitó **POR ESCRITO** a la responsable de tramitar los turnos exámenes pre-ocupacionales Srta. Natalia Ziede el circuito de Dicho examen y a la fecha no se emitió respuesta.

Raúl Sosa
Del. de Salud en la Escuela Zona Sur