

ALERTA escuelas en peligro**Cuadro de riesgo junio- agosto 2018**

Referencias					
	Tipos de Riesgo		Descripción		
1	Gas		Perdidas/ instalaciones /artefactos		
2	Eléctrico		Sistema-cortocircuito / cableado /disyuntores filtraciones.		
3	Seguridad		Falta de extintores		
4	Salubridad		Plagas /		
5	Drenaje/ efluente		Sistemas de drenajes cloacal / pozos/ baños clausura		
6	Calefacción		Calefactores rotos/ calderas		
7	Estructural		Grietas pronunciadas / desplazamiento / hundimiento terreno		
9	Agua		Falta / corte suministro		
	Localidad	Institución	Fecha/ días perdidos	Tipo de Riesgo	Observación / consecuencia
1	Guardia Mitre	ESRN N°22 Esc. Primaria N°65	30 días perdidos	Pérdida de gas – Camuzzi retira medidor)	Estudiantes intoxicados. Suspensión. marzo se detectó perdida
			10 de junio (1 mes después)	Perdida de gas (Camuzzi retira medidor)	Asignan nuevo espacio Casona. Estudiantes intoxicados. Suspensión. Reinicio después receso
2	Fernández Oro	Jardín 109	7/8/18 Hasta nuevo aviso	Gas retiro medidor Reglamentario	Suspensión Informado CPE desde 28 de junio.
3	General Roca	CET N°1	11- de junio 18 Suspensión TM 02/08/18 al 06/08/18	Eléctrico- Cortocircuito Principio de incendio Calefacción	Evacuación de estudiantes /trabajadores Suspensión Taller.
4	General Roca	ESRN N°16	02/08/18	Calefacción	Sentada de

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

			03/08/18 TM		alumnos. Suspensión.
5	General Roca	ESRNN° 9	Comienza en 2017	Eléctrico Salubridad Drenaje /afluentes	Intervienen padres/madres / estudiantes Suspensión
			11 de junio 18	Eléctricas Filtraciones Calefacción	Sentada de estudiantes Suspensión.
6	General Roca	Escuela N° 35 J.E. Y Jardín Anexo	12 junio del 18	Eléctrico Filtración de humedad	Desde las 8 hasta las 16 hs sin electricidad
7	General Roca	Escuela 289 J.C.	15 días 1 día 1 día 01/08/18 al 06/08/18	Calefacción (sector aulas – SUM) Agua Drenaje/ efluentes	Suspensión jornada completa – Rotación de Grados Suspensión Suspensión Suspenden grados incluida J.C.
8	General Roca	Escuela N°253	2 días	Gas Perdidas eléctrico por filtraciones de humedad	Suspensión Camuzzi retira el medidor Padres presentan Recurso Amparo
9	General Roca	Jardín N°23	31/07/18 hasta 01/08/18	Calefacción	Suspensión hasta Turno Mañana incluido del 01/08/18
10	General Roca	Jardín N°67	1 día	eléctrico	Suspensión
11	General Roca	Jardín N°33		eléctrico	Salta disyuntor
12	General Roca	Jardín N°103		Gas instalaciones	Calefactores
13	General Roca	Escuela N°168	06/08/18	Agua falta / corte	Suspensión
14	General Roca	Escuela N°107 J.E. – Jardín Anexo	1 día 31/07/18 al 03/08/18	Eléctrico Falta de PSA	Suspensión Suspensión de Talleres en TT

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

15	General Roca	Escuela N°323		Eléctrico.	Filtraciones de humedad
16	General Roca	Escuela N°155 J.E. Jardín CENS 23	1 día	Eléctrico	Suspensión
17	General Roca	Escuela N°364 JC		Gas Problemas en instalaciones	calefactores
18	General Roca	Escuela N°128		Eléctrico	Filtraciones de humedad
19	General Roca	Escuela N°275	10 días 1 día	Agua Recambio de tanques	Suspensión Suspensión TT
20	General Roca	Escuela N°86 J.E.	1 día	Eléctrico	Suspensión
21	General Roca	Escuela N°66 J.C.	1 día	Agua/ Drenaje/Cloacas	Suspensión
22	General Roca	Escuela N°317 J.E.- CENS	17 días 12 días	estructura -problemas estructural hasta habilitación zona este-	Suspensión - Recurso de Amparo padres Suspenden Talleres
23	General Roca	Escuela Laboral N°2	01/08/18 al 06/08/18	Salubridad/ roedores eléctrico	No utilizan el Comedor Filtraciones de humedad
24	General Roca	Escuela Especial N°1- Jardín N°112	01/08/18 al 03/08/18	Calefacción. Drenaje/Emanaciones cloacales.	Suspensión
25	General Roca	Escuela N°286 JC y J A		Eléctrico	Revisión sistema eléctrico
26	General Roca	Escuela N°275		Eléctrico	Revisión sistema eléctrico
27	General Roca	Escuela N°38		Eléctrico	Filtraciones humedad
28	Naupa-Huen	Escuela Hogar N°83		eléctrico	Revisión sistema eléctrico
29	General Roca	ESRN N°43	3 días 1 día	Problemas edilicios	Reclamo de Estudiantes- Suspensión

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

				Drenaje/Cloacas	
30	General Roca	ESRN N°106	1 día	eléctrico	Suspensión
31	General Roca	ESRN N°116	1 día	eléctrico	Suspensión TM
32	General Roca	ESRN N°150	2 días	Problemas edificios	RECLAMO DE ESTUDIANTES- SuspensiónTM
33	Mainqué	Escuela N°61		eléctrico	Serias filtraciones de humedad
	Mainqué	ESRN N°13- Nocturno	06 de junio 2018 2 días perdidos A partir 02/08/18	Estructura edilicia Falta calefacción Falta eléctrico Iluminación Falta de luminaria Gas Problemas instalaciones	Reclamo de estudiantes suspensión Suspensión CAMUZZI corte de suministro de gas Falta equipo SUM-
34	Huergo	Escuela N°232 J.C.	31/07/18 hasta 01/08/18	Está en obra y evitar riesgos en acceso a los baños	Suspensión
35	Cervantes	ESRN N°62		eléctrico.	Filtraciones humedad
37	Villa Regina	Jardín Anexo N° 28	6 días perdidos	Gas- perdida de gas- eléctrico	Suspensión Retiro de medidor de Camuzzi No concluyó obra de gas Filtraciones humedad
38	Villa Regina	Jardín N°94		eléctrico	Filtraciones humedad
39	Villa Regina	Jardín N°45		eléctrico	Revisión del sistema eléctrico
40	Villa Regina	Escuela N°58		eléctrico	Filtraciones humedad
41	Villa Regina	Escuela N°89		eléctrico	Filtraciones humedad
42	Villa Regina	Escuela Especial		eléctrico	Serias

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

		N°5			filtraciones humedad
43	Villa Regina	ESRN N°11		eléctrico	Serias filtraciones humedad
44	Chichinales	Escuela Especial N°16		eléctrico	Serias filtraciones humedad
45	Godoy	Escuela N°56		eléctrico	Serias filtraciones humedad
46	Sierra Grande	ESRN N°39	6 junio Al12 junio 7 días perdidos	Calefacción Filtraciones	Suspensión
48	ALLEN	Escuela Especial N° 2	14 de mayo continua 40 días	Gas Retiro de medidor Camuzzi	Suspensión Sin precisar reinicio
49	Allen	Escuela N° 23	Mayo Hasta 6 junio Mas de un mes	Gas retiro medidor Filtraciones Calefacción	Suspensión Retiro de Medidor Camuzzi
50	Allen	Escuela 153	20 de abril hasta ... Mas de Días perdidos	Gas Retiro de Medidor	Suspensión retiro Medidor Camuzzi
51	Cinco Saltos	Escuela 252	Mayo -junio	estructural techo eléctrico	Suspensión
52	Barda del Medio	ESRN 27 Primaria 27	A partir de hoy	Gas retiro	Suspensión Camuzzi Retiro Medidor Medidor compartido
54	Catriel	Escuela N° 204		eléctrico	Descarga eléctrica en un niño.
55	General Roca	Jardín N°64	8/8/18 hasta nuevo aviso	Gas perdido en llaves	Suspensión Camuzzi Retiro Medidor
56	Paraje Cañadón Chileno(Rural	Escuela Hogar Primaria N 72.	2 días perdidos iniciarían	eléctrico./Cortoc ircuito	Suspensión. No se realizaron

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

	Comallo).		08/08/18	Drenaje / efluente	los arreglos. -El personal no es matriculado. Solicitado antes de receso
57	Paraje Pilquiniyeu del Limay.	Escuela Hogar Nº 120 J.C	1 día perdido Iniciarían 07/08.	Baño clausurado	Suspensión. S/ mantenimiento en receso escolar.
58	Ingeniero Jacobacci	Escuela Primaria N 17	De 4 a 6 días	Gas Perdida y/recambio en calefactores	Se informo de la situación no se realizó mantenimiento.
				Salubridad/ Roedores Calefacción	Suspensión Feb / marzo /junio. No se aplica protocolo. Caldera rota
59	Comallo	Escuela Primaria N 73.	1 día / Antes del receso.	Sistema Eléctrico / filtración.	- Suspensión No se realizó mantenimiento,
60	Maqui chao	Jardín maternal N 23		Instalación eléctrica / filtración. Drenaje / Efluentes. Estructural	No se realizó mantenimiento. Hundimiento en aulas / accidentes Niños/as.
61	Paraje Colan Conhue Rural Jacobacci	Escuela Primaria N 216 casa docente	2 días perdidos	Sistema Eléctrico Calefacción Estructural Agua.	Suspensión No se realiza mantenimiento hace tiempo.
62	Paraje Rio Chico Rural Jacobacci	Escuela Primaria N 163 (casa y Escuela)	5 días de trabajo administrativo docentes.	Sistema Eléctrica calefacción Agua.	Suspensión No se realizó mantenimiento en el receso .
63	Ingeniero	Supervisión		Gas	Olor persistente

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

untersalud@gmail.com • www.unter.org.ar

	Jacobacci	Primaria		Estructural Agua. Drenaje / efluentes	a gas. Humedad. Falta de agua.
64	Ingeniero Jacobacci	Escuela Primaria N 134		Calefacción Drenaje y/efluentes Seguridad.	Calefactores sin funcionar. Faltan Matafuegos
65	Maquinchao	ESRN N 57		Eléctrico / filtraciones próximas.	Goteras cerca de las luminarias.
66	Aguada de Guerra	CEM en entorno Virtual		Eléctrico. Seguridad	Sin Rta CPE II al Informe del Departamento. No hay Matafuegos
67	Aguada de Guerra	Residencia Primaria.		Eléctrico Salubridad Baños Clausurados.	Sin rta a Departamento de Salud.
68	EL Cain	Escuela Nº173 JC	A partir 7/8/18 Nuevo aviso	gas Perdida	Suspensión
69	Ramos Mexia	ESRN N 28	4 días perdidos de clases.	eléctrico. Calefacción Drenaje/efluente Salubridad:.	Suspensión Sin mantenimiento / No hay convenio Baños Clausurados
70	Viedma	Escuela Nº246	6 Agos/ 18	Gas instalación	Comunidad movilizo Revisión/ control
71	Conesa	Escuela Nº 9		eléctrico / filtración	
72	Sierra Grande	ESRN 39	Agosto	eléctrico	Falta manteamiento
73	Conesa	CET Nº4		Intoxicación emanación gases-	Talleres sin ventilación/
74	Conersa	Escuela N 219		Eléctrico	Humedad

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

				Filtración	próximo cableado
75	Conesa	Jardín N22		Eléctrico/ filtración	
76	Bariloche	Escuela Nº298	2 días	eléctrico / filtración. Calefacción	Suspensión Sin mantenimiento
77	Bariloche	Escuela N° 16	No se inicio luego receso	S Eléctrico /filtración Calefacción	Suspensión Sin mantenimiento
78	Bariloche	Escuela especial N° 6	No inicio luego receso	Gas- (Continua tareas restablecimiento) .	Suspensión Sin mantenimiento
79	Bariloche	Escuela N° 284	4 días	Drenaje /efluente	Suspensión Sin mantenimiento
80	Bariloche	JMC N°33		Sistema Eléctrico _cambio Llaves /tomas- Mochilas baño	Sin mantenimiento
81	Bariloche	Escuela N° 48		Drenaje /efluentes Calefacción (combustión) Revisión Gas	Sin mantenimiento
82	Bariloche	Escuela especial N°19		Filtración Techas Iluminación Seguridad	Sin mantenimiento Falta luminaria Puertas emergencia
83	Bolsón	Jardín N° 46	1 día	Gas Electricidad. Filtraciones	No termino arreglos del receso. Verificar anafes.
84	Bolsón	Escuela N° 268	Suspensión desde 2/8/18	Gas Camuzzi retira medidor	Suspensión Retiro dos medidores Técnicos del CPE garantizaron que no había pérdida.

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

Claudia Asencio
Secretaria Salud en la escuela
CDC UnTER

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

untersalud@gmail.com • www.unter.org.ar