

Escuela
Primaria
Nº 281
Malvinas
Argentinas

junio 15

2018

Informe
Edificio

Catriel, 15 de junio 2018

Departamento de Salud en la Escuela UnTER
Zona AVO
Informe edilicio

Edificio compartido: Escuela Primaria N°281

Total de estudiantes: estudiantes aprox. 485

Total de docentes: 26 docentes y 4 personal no docente aprox.

Durante el día 15 de junio del corriente año, miembros de Un TER: Claudia Gorris, secretaria general de la seccional Catriel y el compañero Décima Pedro, delegado de salud en la escuela zona AVO, concurren a dicho establecimiento en el turno tarde y en el lugar se encontraban la vicedirectora Nancy Peletay, docentes, alumnos y porteras.

En conjunto se recorrió la escuela y se observaron las siguientes falencias:

- Los techos en toda la institución educativa son de chapa, en algunos sectores sin aislante y cielorraso.
- Estructura agarrada del techo para realizar actividades (telón).
- Puertas con vidrio y sin picaporte.
- Ventiladores de techo no permitidos.
- Calefactores sin protección y con poco mantenimiento.
- Baños obsoletos, precarios con puertas rotas, puertas sin picaportes, cerámicos caídos.
- Problemas en los desagües.
- Tubos de iluminación sin protección.
- No poseen depósito para almacenar productos de limpieza, los mismos están el baño.
- Piletón de agua potable en deterioro, con pérdidas en las griferías.
- Tapas de cámara de inspección sin sellar en galería.
- Los compañeros docentes poseen un lugar precario para tomar su refrigerio y descanso.
- La escuela no posee SUM. En los actos escolares se dificulta en la organización de los mismos por el espacio que rápidamente abarcan los padres.
- Veredas en algunos sectores de la escuela en mal estado, no apto para la circulación de la comunidad educativa.
- Desagüe de la cocina a patio externo roto.
- Desagües de los techos tapados con yuyos y basura.

















